

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿知识大全汇编

帷幕凿井法—在不稳定的表土层中，沿井筒周围钻凿槽孔，灌注混凝土形成封闭的圆形保护墙后，在其保护下，再进行凿井的方法。爬罐—反向凿井时，用于掘进作业的可沿安装于立井井筒一侧的导轨上下爬行的装有驱动装置和安全伞的笼形结构物。

如果必须在井下主要硐室主要进风巷和井口房内进行电焊气焊和喷灯焊接等工作，每次都必须制定安全措施下班时间就要到，离开现场往外跑；半途遇到交接班，情况变化谁知道。

严格执行交接班制度：“井下交接班”制度规定必须在工作现场进行交接班，因为采掘工作面天天向前推进，会不断出现新情况新问题，因此作业必须在工作地点交接班，尤其工作班向接班的必须将工作面情况交接清楚，避免盲目工作，造成生产安全事故。为防止井下产生火源，引起火灾或瓦斯，煤尘爆炸事故，因此在打击作业中，采用铜锤铜斧击打目的就是避免产生火花。采掘工作面安全须知二：煤矿职工应加强班组学习，加强现场作业管理，材料设备不能随意排放，要排列整齐，不要堵塞巷道的通风；废旧的油料不能乱扔乱倒；应放入回收箱中，防止瓦斯爆炸或火灾事故的发生。氧气的作用是助燃，空气中氧气的浓度在%以上，虽然瓦斯爆炸必须同时具备上述三个条件，但火源和氧气在井下是很难时刻监控的。瓦斯爆炸能形成高温及火焰，使人员烧伤

煤矿知识大全汇编还会引起煤尘爆炸及矿井火灾;瓦斯爆炸煤矿知识大全汇编还能形成强大的冲击波，造成井巷，设备损坏及人员伤亡;生成有毒有害气体，呼吸后导致人员中毒死亡。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/UMHhMeiKuangrFONm.html>