

锤式破碎缩分联合制样机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



锤式破碎缩分联合制样机

欢迎到厂考察锤式破碎缩分机PCS/型全密封锤式破碎机缩分机用途和使用范围PCS/锤式破碎缩分机是本厂结合多年的制样破碎缩分经验制而成的产品，主要用于原材料的中碎细碎和缩分，应用范围广产品添加/缩分系统，使物料更均匀，化验更准确，是实验室进行各种物料化验的理想设备，符合国标GBT-996的制备要求，无系统偏差，精度密度符合要求。锤式破碎缩分联合制样机价格优惠，质保一年锤式破碎机通过国标GBT-的制备要求从而研制，通过筛板调节制成粒度小于或等于mm，mm或mm的料样，自动进行缩分，质量约占总入料量的/的料样。

据不同型号有不同部件PCS/密封锤式破碎缩分机系列：PCS/050锤式破碎缩分机，PCS/250360锤式破碎缩分机。PCS/锤式破碎缩分机系列为劈击式破碎缩分机，是本厂结合多年的制样破碎缩分经验制而成的产品，主要用于原材料的中碎细碎和缩分，应用范围广产品添加/缩分系统，使物料更均匀，化验更准确，是实验室进行各种物料化验的理想设备，符合国标GBT-996的制备要求，，不损失水分，无系统偏差，精度密度符合要求。真诚欢迎到我厂考察锤式破碎缩分机，鄂式破碎缩分联合制样机及其锤式破碎缩分联合制样机煤质分析仪器！PCS/型全密封锤式破碎缩用途和使用范围PCS/锤式破碎缩分机是本厂结合多年的制样破碎缩分经验制而成的产品，主要用于原材料的中碎细碎和缩分，应用范围广产品添加/缩分系统，使物料更均匀，化验更准确，是实验室进行各种物料化验的理想设备，符合国标GBT-996的制备要求，无系统偏差，精度密度符合要求。供应商：鹤壁市先

锤式破碎缩分联合制样机

烽仪器仪表有限公司产品图片提供锤式破碎缩分机价格(元)：锤式破碎缩分机一概述：HTPS系列锤式破碎缩分机，是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上，依据GB《煤样的制备方法》和GB/T《商品煤质量抽查和验收方法》等标准的相关要求，在原MZW型基础上改进完善的新型环锤式破碎缩分一体化设备。鹤壁冶金机械设备有限公司生产的密封锤式破碎机锤式破碎缩分机主要用于对原供应商：鹤壁市冶金机械设备有限公司产品图片PCS-x型_密封锤式破碎缩分机价格(元)：一产品概述：密封锤式破碎机密封锤式破碎缩分机。鹤壁冶金机械仪器公司--生产的密封锤式破碎机锤式破碎缩分机主要用于对原材料的粗碎中碎和细碎。其破碎方式为劈击式破碎，依靠破碎仓供应商：鹤壁市冶金机械设备有限公司产品图片密封锤式破碎缩分机_锤式破碎缩分机_破碎缩分机_价格(元)：一产品概述：鹤壁市冶金机械设备有限公司4--专业生产密封锤式破碎缩分机系列/密封锤式破碎缩分机，是我公司在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上研制开发的新型锤式破碎缩分设备。

本标准规定了锤式破碎一切割槽缩分联合制样机(以下简称制样机)的技术要求试验方法检验规则标志包装运输和贮存。

一pcs/型密封锤式破碎缩分联合制样机用途和使用范围pcs/锤式破碎缩分机系列为劈击式破碎缩分机，是本厂结合多年的制样破碎缩分经验制而成的产品，主要用于原材料的中碎细碎和缩分，应用范围广产品添加/缩分系统，使物料更均匀，化验更准确，是实验室进行各种物料化验的理想设备，符合国标gbt-996的制备要求，密封设计，不损失水分，无系统偏差，精度密度符合要求。

入料粒度：mm出料粒度：~mm，可调适应水分：%（收到基全水分）缩分比：：精确度：mm，%，mm，%制样效率：mm，~kg/h，mm，~kg/h电源：三相ACV，HZ电机功率：.5KW重量：约kg外形尺寸（长宽高）mm：00EPS-/破碎缩分联合制样机工作原理：该机共用机体缩分器破碎机器振筛器电机和机械传动等六部份组成如图（一）。机体是一个联合整体，振筛器起到自动给料和筛分两项功能，小粒度料直接进入缩分器，大粒度料送入破碎机，待破碎后再送入缩分器。缩分器有两组三分器，组成两级缩分，一级缩分有五个格槽，中间一个为取样槽，由于给料口宽度和缩分器运动距离都等于三个格槽宽度，保证了缩分器运动到任何位置上，都包括中间格槽，而且只有三个格槽宽度缩分，达到取样三分之舍弃三分之二目的，使物料在不同时间不同部位均匀有规律地采取试样，使所取试样能代表全部送入机器的物料。

电器控制部分由起动按钮和磁力起动器组成，操作极为简单可靠图一联合制样机结构原理图,机体,缩分器,破碎机器,振筛机,电机,机械传动电器原理图EPS-/破碎缩分联合制样机使用方法。整机有四个地脚丝，安装在平稳坚固地面上。

。用手转动破碎机的配重轮，观察各运动部件是否正常，特别应观察缩分器和筛分下料器的准线是否对应在一

条直线上，否则可调节连杆的长度。EPS-/破碎缩分联合制样机故障排除机器开动后振筛器不下料原因：电动机反转，将电源两相对调可。破碎缩分联合制样机使用维护和安全注意事项为了保证机器长期良好运转使用，对各活动机构和部位经常加油，撑板与动颚支点每十五天加油一次。

进入破碎腔内的物料，须严格检查，严防金属异物或以爆炸物混入物料中，以免发生意外，要经常检查缩分系统，换向拨叉处，格槽斗的滑杆上经常加油。每班使用时，要仔细检查破碎机的颚板是否松动，工作中要经常性的观察颚板的工作情况，发现异常情况时，要停止工作，彻底处理并排除故障，防止颚板的松动或位移而挤坏机器。

破碎机用三角带传动，要经常检查皮带使用情况，如有%的皮带损坏严重就必须全部更换新的三角带，不可新旧混用，以免减小功率。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/WZSZChuiShiSbJiu.html>