

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山尾矿砂的综合利用

马钢南山矿总尾矿库建于上世纪年代，该库设计有效库容为万m³，截止目前已占用有效库容742万m³，现库存尾矿量约1170万t。近年来，由于锑矿价格的不断走高，大量违规矿洞如雨后春笋般出现，尤其是在弄甫村一屯和二屯一带，山谷两侧的山体从山顶到山腰都有大大小小的矿洞，有的地方山体就像被削掉了一块似的，十分突兀。年月日，一场大雨中，山洪裹挟着尾矿砂和山石倾泻而下，冲毁了清水河下游四个屯的上百亩良田，造成两名捡矿的村民死亡。一名村民说，山体植被被大量破坏，本来就容易引发灾害；随意堆放的尾矿砂又堵塞了排洪道，汛期来临可能形成巨大的泥石流。

有关部门称将敦促清理尾矿砂记者从隆林县国土及安监部门了解到，龙滩锑矿仅有一号洞有安全生产许可证，具备生产资格，其他矿洞均为违规开采。

隆林县锑业公司的相关负责人向记者表示，龙滩锑矿是由隆林县锑业公司和隆林县多金属公司以联营的形式经营的，具体由一名姓徐的老板在经营管理，隆林县锑业公司对龙滩锑矿的具体生产经营并不了解。分管矿山工作的该县县委宣传部部长副县长韦从克表示，已将弄甫村纳入汛期地质灾害监控之中，将尽快敦促企业处理这些尾矿砂。

案例二：大雨过后，尾矿砂顺流而下月日中午，位于灵寿县西北的南营乡黄土梁村，在午后不到一个小时的降雨之后，村中的10多名村民们看到了令他们惊讶的一幕：一股带着泥沙和小石子的洪流从山上奔流而下，村里惟一的一条小河被浑水吞噬，滚滚“泥石流”在离家门不到一米远的地方奔腾而过，河道中的淤泥越来越多，直至将整段河道填平。目击：马路淤泥遍地蓄水坑被填平经过近两个小时的路程，记者一行来到南营乡黄土梁村，首先看到村居旁边小溪的水浑浊不堪，旁边一座小桥上面满是泥水流过的痕迹，旁边矿山尾矿砂的综合利用还有很多的泥土和碎石。村民韩先生说：“号下午雨后小溪里面的水漫过小桥，水直接从桥上流过，我们怕水流到自己家里，当时就用石块泥土把水挡住，要不水就流到我家院子里了。

走在路上，脚一下子就陷入了淤泥中，同时矿山尾矿砂的综合利用还有水溢出，行走困难，经过那几米的路，再看看鞋上裤子上已满是泥土。到达庄王村，记者看到溪水浑浊不清，河道中满是淤泥，几乎与旁边的马路相平，河道上面一个简易的土桥穿过河面，桥下面是翻滚的“黄水”。在一位老者的指引下，记者看到，河道旁边的几个猪圈已经满是“黄水”，“村里浇地用的五米深的大水坑现在已经被淤泥填平。村民：学生不能上学吃水井被填埋“号下午，只下了不到分钟的雨，河道就变成这样子了，这要是六七月份的连雨时节，那我们可就真的没命了啊。”韩女士激动地说，以前这个小溪就算下雨流的也是清水，水量也很小，河那边的居民出行只需要几块石头就可以过河，而这次就这么一会河道就被淤满了，河那边的十来户人家都不能出行，小学生都不能上学，“现在只要是下雨天大家心里就害怕，要是晚上连觉都睡不踏实。

”“现在吃水都成问题了，泥沙把我们在河边挖的吃水井都给填埋了，水管也给冲断了，我们现在几乎全都断水了，全村人都靠我们五户人家挖的井吃水。随后记者又在村民的带领下，来到了吴先生的猪圈，据吴先生介绍，他家猪圈本来有一米多高，而现在记者看到河道几乎和猪圈边的围墙一般高，并且不时地有河水灌入到猪圈。

“这些矿砂只有十分之一不到的部分流了下来，就把河道填满了，要是全都流下来我们矿山尾矿砂的综合利用还能活吗？”韩先生气愤地说，“现在河道堵塞已成事实，确确实实地威胁到全村人的安全，我们只是希望这件事情可以尽快解决，该搬迁就搬迁，该清理河道就清理河道，总之要矿山尾矿砂的综合利用还我们一个安定的生活环境。“以前这么多年我们这从来没有出现过这种情况，就是因为去年我们这山上开了铁矿，堆积了不少尾矿砂，一下雨尾矿砂就随着雨水冲下山来了。”村民吴大叔气愤地说，“这矿山生产的尾矿砂越堆越多，就是悬在我们老百姓头顶上的炸弹啊！”对于村民们所说的河水中泥沙的来源，我们从南营乡也得到了确认。南营乡人大主席罗文全告诉记者，这附近有个南枪杆矿区，一共有三个开采区，其中第三矿区桑妇沟所在的位置正好在黄土梁等其他两个村的山上，月日的那场大雨比较大，把山上的尾矿砂冲下来了，随着河水顺流而下，正好在黄土梁村处堆积了下来。厂方：尽快疏通河道并建筑拦砂坝对于泥沙堵塞填埋河道对附近几个村村民的威胁，南营乡政府和南枪杆矿区表示，正在积极准备解决方案，保证尽快解决这个威胁村民生命和财产安全

的隐患。罗文全向记者解释，由于南枪杆矿区是在年月份才拿到的采矿许可证，年才正式开始开采，至今矿山尾矿砂的综合利用还不到一年，所以对于生产出来的尾矿砂矿山尾矿砂的综合利用还没有进行整治和处理，结果一场突来的大雨暴露出了安全隐患。一方面是尽快和村民达成协议，然后派勾机对河道进行清理疏通，先解决河道的泄洪问题；另一方面是在山上修建两三座拦砂坝，将尾矿砂处理好，避免矿砂再次随着雨水顺流而下，对下游的河道和村民造成危害。（燕赵都市报记者梁晓波实习生马冬伟/文记者赵海江/图）案例三：河北涞源杨家庄镇尾矿砂堆积成山存泥石流隐患路边的尾矿砂山随时都有可能成为拦路虎，在无声地威胁着道路。

燕赵都市报记者郭志昆摄在一条不足公里长的山路上，道路和河流两侧有大量尾矿砂堆积在山坡上或河道里，就像一座座渣山，低则多米，高则几十米。-“富矿带”被挖得满目疮痍在涞源县城沿国道向东公里的浮图峪村，有一条从南面流过来的小溪，沿着小溪有一条自上游支家庄村通过来的不太宽的道路，小溪和道路长不足公里，先后经过支家庄东张家庄杨家庄和浮图峪村，两侧高山绵延，美中不足的是山上已被挖得满目疮痍。多年来，一些无证矿主大量无序地上山勘探和采矿，尤其是在支家庄村一带，道路两侧的山体从山顶到山腰都有大大小小的开采点，有的山就像是被胡乱地削过似的，让人看到后觉得十分别扭。-尾矿砂堆出座座“新山”很多矿主采矿后，把矿石现场粉碎，含铁部分经过加工后运走卖钱，剩下没用的尾矿砂被丢弃在山中。记者见到最大的一处尾矿砂山就像一道天幕一样，长近百米，高数十米，从远处看好似一道砂石组成的瀑布，人走到尾矿渣山的下方后感觉十分压抑。

小溪的一侧或两侧有多处尾矿砂，已经挤占了原有的河道，如遇到大的洪水，难免不被水流裹挟而下，形成泥石流。-居民担心泥石流灾害随着上游矿山的开采，生活在下游的人们不仅饱受着空气和噪音污染，最大的危害是担心因气象灾害造成泥石流这样的灭顶之灾。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/aXQYKuangShanvKjDe.html>