

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



MFE品位与TFE品位什么意思

其中YMF品位值；戈，钻孔的x坐标值；戈，钻孔的y坐标值；彤，钻孔深度（钻孔样品位置z坐标高程）；戈。为了准确地反映铁矿石的物质组成状况，正确评价铁矿床的质量，常采用化学物相分析方法，将矿石中的含铁矿物划分为磁性铁、赤铁矿、碳酸铁、硫化铁、硅酸铁五种类别。

在铁矿勘探中，常要求将上述五种类别的种类含量及其分布规律了解清楚，以便对铁矿床的质量做出正确全面的评价。有的MFE品位与TFE品位什么意思还根据化学分析和矿石的选冶性能，将铁矿石中磁铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿、褐铁矿、针铁矿等矿物中含有的铁元素视为可溶铁；将矿石中的含铁硅酸盐矿物中的铁元素视为非可溶铁。具有工业价值的强磁性铁矿物主要有：磁铁矿、钛磁铁矿、半假象赤铁矿等，在强度 $(\sim) \times \pi$ (安/米)的磁场中可进行磁选。TFE全铁，上磁率应是百分含量磁铁矿，/100，选矿比：：；68.4为矿石所选铁粉品位TFE，价格矿石50元左右每吨参考资料：TFE是指氧化亚铁含量9.40。上磁率是指能被磁石吸起的占有率。需经选矿处理的铁矿石要求：磁铁矿石TFE $\geq$ %，mFe $\geq$ %；赤铁矿石TFE $\geq$ % ~ %；菱铁矿石TFE $\geq$ %；褐铁矿石TFE $\geq$ %。根据我国矿山生产经验，其一般标准是：矿石类型mFe/TFE(%)单一弱磁选矿石 $\geq$ 其他流程选矿石 < 对磁铁矿石、赤铁矿石也可采用另一种划分标准：mFe/TFE $\geq$ 磁铁矿石 mFe/TFE ~ 混合矿石 mFe/TFE $\leq$ 赤铁矿石 矿石中有用成分(元素或矿物)重量和矿石重量之比称为矿石品位。

MFE品位与TFE品位什么意思

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/daR4MFu9b9s.html>