

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



钢球磨煤机580

荆门热电厂台00MW燃煤机组共有台DTM30/50钢球磨煤机,两台机组分别于9年月及93年月建成以来,钢球磨煤机共烧大瓦次,修复费用6万余元。年月,荆门热电厂应用安全系统工程事故树的分析方法,找出了烧瓦事故的主要因素i采取了预防措施,从年月以来至现在,再未出现烧瓦事故,收到了显著效果。绘制事故树图绘制事故树是分析事故原因最基本且为最难的一步,在绘图时,要根据现场实际的设备保护装置和仪表等具体情况,找出直接构成烧瓦顶上事件的中间事件为“大瓦温度升高”和“油膜破坏”,继而再找出“大瓦温度升高”和“油膜破坏”的下属事件“检修质量不良”“风温升高”“断油”;“油温因素”“油质因素”,照此一步步,一层层往下找,直至构成顶上事件的基本事件全部找出来。

现针对哈尔滨热电有限责任公司的DTM / 型筒式钢球磨煤机的故障情况和所采取的措施,指出钢球磨煤机在制造和维修中应做的改进工作,以确保磨煤机安全稳定地运行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/nnMGangQiueAdtQ.html>