

## 220伏小型调味品机械,220伏石头切割机

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 220伏小型调味品机械,220伏石头切割机

可以粉碎中草药党参白芨木通乳香黄芪三七海马菟丝子灵芝甘草山楂珍珠等，中药材粉碎后入药效果更佳。小型石头粉碎机操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。小型石头粉碎机注意事项220伏小型调味品机械,220伏石头切割机适用于环境温度为-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝小型石头粉碎机常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。电源开关接触不良微动开关接触不良热保护器失灵修复电源或调换接头修理或更换开关调整微动开关更换热保护器通电后电机转动过慢或不转并产生振动机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）离心机没有打开电源电压过低清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料调正电源电压电机机壳表面过热负荷过大电机潮湿电源电压过低减少工作压力干燥电机调正电源电压小型石头粉碎机产品配送大小刀片：用于粉碎物料时对物料

的刀切式粉碎。碳刷：0V直流电机都要有碳刷，220伏小型调味品机械,220伏石头切割机接触到电动机内部的旋转部分也就是转子，碳刷跟转子紧密接触把电流带到转子的换向器，从而驱动电机运转。

企业位于山东济南市是东郊章丘市刁镇驻地，紧靠济青高速公路，西邻济南国际机场，南接胶济铁路，地理位置优越，环境优美，交通通讯便利。

现林石磨机械厂占地余亩，建筑面积平方米，拥有现代化加工设备余台，员工余人其中高级技师人，年开采原料0余方，生产石磨00余台。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/vr4G22mPwXw.html>