

## 山东铜矿加工600\*900颚式碎石机电机功率

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东铜矿加工600\*900颚式碎石机电机功率

给料粒度最大进料边长-应用领域山东铜矿加工600\*900颚式碎石机电机功率适用于石灰石石英石铁矿石青石河卵石花岗岩玄武岩页岩铜矿钢渣建筑垃圾等物料的破碎。使用过程中受到剧烈冲击和强大压力变形是，表面产生加工硬化，从而形成高的耐磨表面层，而内层保持优良的韧性，使磨损到很薄，也能承受较大的冲击负荷。

了解了这些较容易损坏的配件，在使用中就可以特别防护，使颚式破碎机更稳定的生产，从而提高企业的生产效率。具有破碎比大，产品粒度均匀，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料，其结构牢固，工作稳定，维修方便，运行费用经济等特点。型号进料口尺寸（mm）最大进料粒度（mm）排料口调整范围（mm）主轴转数（r/min）生产能力（T/h）电动机功率（KW）机器重量（T）PEPEPE（小）PE（大）PEPEPE- $\times$ 型颚式破碎机,PE鄂式破碎机复摆颚式破碎机，生产的该系列破碎机具有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运营费用经济等特点。PE鄂式破碎机已广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。

鄂式破碎机的使用范围该系列破碎机主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物

料的最大块度不得大于技术参数表所规定该系列破碎机工作方式曲动挤压型，颞式破碎机工作原理电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颞上下运动，当动颞上升时肘板与动颞间夹角变大，从而推动动颞板向固定颞板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颞下行时，肘板与动颞夹角变小，动颞板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颞板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。动颞上端直接悬挂在偏心轴上，作为曲柄连杆机构的连杆，由偏心轴的偏心直接驱动，动颞的下端铰连着推力板支撑到机架的后壁上。

当偏心轴旋转时，动颞上各PE-x型颞式破碎机,本系列产品，具有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠维修简便运行费用经济等特点。本系列产品已广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利等部门颞式破碎机工作原理：本产品以电动机为动力，通过电动机皮带轮，由三角皮带和槽轮驱动偏心轴，使动颞按预定轨迹作往复运动，将进入由固定颞板活动颞板和边护板组成的破碎腔内的物料破碎，并通过下部的排料口将成品物料排出。颞式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业，被破碎物料的最高抗压强度为Mpa。

颞式破碎机工作原理：上海龙仕生产的颞式破碎机，破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颞上下运动，当动颞上升时肘板和动颞间夹角变大，从而推动动颞板向定颞板接近，与此同时物料被挤压搓碾等多重破碎；当动颞下行时，肘板和动颞板间夹角变小，动颞在拉杆弹簧的作用下离开定颞板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动颞作周期性的压碎和排料，实现批量生产。颞式破碎机性能特点破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，设备维护保养简单；结构简单，工作可靠，运营费用低。设备节能：单机节能%~%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/FgcWShanDonglEAe.html>