

ZGM113碎石机排渣方式有几种

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



ZGM113碎石机排渣方式有几种

摘要：介绍了ZGM型中速磨煤机的技术数据和工作原理，并着重对该磨煤机在运行中发生的常见故障进行了分析，同时结合磨煤机实际运行情况，针对ZGM型中速磨煤机的主要故障提出了切实可行的对策。关键词：中速磨煤机；常见故障；原因分析—ZGM中速辊式磨煤机的工作原理ZGM磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机，其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上，碾磨力则由液压加载系统产生，通过静定的三点系统，碾磨力均匀作用至三个磨辊上，这个力是经磨环磨辊压架拉杆传动盘减速机液压缸后通过底板传至基础的（见图）。原煤的碾磨和干燥同时进行，一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围，将从磨环上切向甩出的煤粉吹送至磨机上部的分离器，在分离器中进行分离，粗粉被分离出来返回磨环重磨，合格的细粉被一次风带出分离器。难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤黄铁矿铁块等通过喷嘴环落到一次风室，被刮板刮进排渣箱，由人工（或由自动排渣装置排走）定时清理（见图）。

通常一台机组几台磨共用一台密封风机，密封风用于磨煤机传动盘处（对于负压运行此处密封取消）拉杆关节轴承处和磨辊处的密封。而且氧化物的化学性质一般比热解作用的产物更为活泼，所以更容易产生渣泥，连同铁锈金属屑等机械杂质又作为氧化过程的催化剂，使油液加速氧化。

ZGM113碎石机排渣方式有几种

液压系统中采用的密封件均是由不同化学成分材料制成的各种形式的密封圈垫，不但要求与油液有好的相容性，而且ZGM113碎石机排渣方式有几种还要有适当的工作油温，如油温超过密封件的正常耐热温度便会使其加速老化，失去应有的弹性，导致过早地丧失密封性能。

根据磨煤机液压油不纯含有杂质的问题，可以进行定期滤油工作，将滤油工作作为定期工作，建议每月进行一次。石子煤是磨煤机难以粉碎且一次风吹不起的较重的石子煤黄铁矿铁块等，ZGM113碎石机排渣方式有几种通过喷嘴环落到一次风室，被刮板刮进排渣箱。静环磨穿，磨煤机碾磨原煤时稍重的煤块就会从静环磨穿的部位进入一次风室内，然后被刮板刮进排渣箱，造成石子煤量增大。)磨煤机煤质是掺烧煤，水分低，煤粉干燥用风出力小，热风调门开度小，磨煤机一次风量小，磨煤机一次风室就容易积粉，磨煤机碾磨出力不足，使煤粉积存在磨煤机内，原煤无法正常磨出，导致磨煤机满煤。

具有循环润滑的碎石机，由于润滑和冷却条件好，轴承出现事故性磨损的情况较少，当轴瓦磨损后，更换新瓦以恢复其性能。对于轴承瓦衬刮研应满足如下要求：下瓦与轴的接触范围(接触角)在 \sim ；在接触范围内接触精度应达到1cm内一个接触点；瓦衬两侧与轴颈间有适当的侧间隙，上瓦与轴承应有规定的顶间隙，顶间隙多为轴颈直径的0.5%~0.8%，侧间隙为顶隙之半；衬瓦与轴之间应有适当的轴向间隙。颚式碎石机轴承也有采用滚动轴承的，若圆柱滚动轴承损坏，必须更换新的滚动轴承；若轴承内圈产生微动磨损，滚动轴承内圈和轴颈都可以在现场用金属刷镀技术进行修复。

提供圆锥破点击在线客服，免费获得提供大礼包！颚式破碎机图纸选择很重要，北京木工展青岛展团领航木工机械行业前沿，「第十四届国际木工机械及家具生产设备展览会」及「第十四届国际家具配件材料及木制品展览会」(简称「北京木工展」及「家具配料展」)是亚洲规模最大及历史最悠久的木工机械展览会,将于下月(月)日至日于北京新国展(中国国际展览中心—新馆)盛大举行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/MaXHZGyYv5w.html>