

山西金矿石加工皮带传动马达减震垫

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山西金矿石加工皮带传动马达减震垫

施工准备.1材料及主要机具：.1.1通风空调的风机安装所使用的主要材料，成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。倒链滑轮绳索撬棍活动扳手，铁锤钢丝钳螺丝刀水平尺钢板尺钢卷尺线坠平板车高凳电锤油桶刷子棉布棉丝等。操作工艺.1工艺流程：基础验收 开箱检查 搬运 清洗 安装找平找正 试运转检查验收.2基础验收.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查，是否符合尺寸要求。

通风机开箱检查应符合下列规定：.1按设备装箱清单，核对叶轮机壳和其山西金矿石加工皮带传动马达减震垫部位的主要尺寸，进出风口的位置方向是否符合设计要求，做好检查记录。设备清洗：.1风机设备安装前，应将轴承传动部位及调节机构进行拆卸清洗，装配后使其转动，调节灵活。风机安装：.1风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线边缘线及标高线放出安装基准线。整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。

风机安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。图-通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正，以保证电动机与通风机的轴线互相平行，并使两个皮带轮

的中心线相重合。风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩，风机的吸入口或吸入管直通大气时，应加装保护网或其山西金矿石加工皮带传动马达减震垫安全装置。

在现场条件允许的情况下，应保证出口至弯管的距离A大于或等于风口出口长边尺寸~倍（图-3）。如果受现场条件限制达不到要求，应在弯管内设导流叶片弥补（见图-）图-3图-3.6.11现场组装的风机绳索的捆缚不得损伤机件表面，转子轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位。

皮带传动

图-（a）吊索装整机；（b）吊装机罩；（c）吊装传动机构；（d）吊装机罩输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层应严加保护不得损坏。风机试运转；经过全面检查手动盘车，供应电源相序正确后方可送电试运转，运转前必须加上适度的润滑油；并检查各项安全措施；叶轮旋转方向必须正确；在额定转速下试运转时间不得少于h。经不少于h的运转后，滑动轴承温升不超过，最高温度不超过，滚动轴承温升不超过，最高温度不超过。通风机的进排气管阀件调节装置应设有单独的支撑；各种管路与通风机连接时，法兰面应对中贴平，不应硬拉使设备受力。分享到：责任编辑：zl_quanguo筑业建材进出库互联网版筑业建材进出库软件互联网版：随时随地进出库，随时随地看库存。网络版最大的优势就是材料部门公司领导预算部门财务部门等等在任何地方（家公司工地宾馆机场，只要能上网的地方）都能根据权限要求随时看到各个项目的采购入库出库库存等情况。通过简单建模，并配套对电子图纸的识别，一次性计算出结构建筑和装饰三大工程量，令工程算量变得准确而快速。本厂产品全部采用国际标准（ISO）及先进工业国家的标准（例如：DIN，ANSI，BS）设备精良，生产工艺先进，质量管理体系完善，产品质量上乘，价格合理。

施工准备.1材料及主要机具：.1.1通风空调的风机安装所使用的主要材料，成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。操作工艺.1工艺流程：基础验收开箱检查搬运清洗安装找平找正试运转检查验收.2基础验收.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查，是否符合尺寸要求。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/PX53ShanXixaUdG.html>