

粉碎机操做说明

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



粉碎机操做说明

简介：FSD-00型粉碎机是利用转子刀片的快速旋转与固定刀形成快速切削，使样品迅速达到粉碎，该机粉碎效率高，连续粉碎试样水份挥发极微，粉碎细度均匀，调节不同规格筛孔直径的筛网及调节刀片距离，能控制不同的粉碎细度。超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能多用途的仪器，能用于多种动植物细胞病毒细胞的破碎，同时可用来乳化分离提取消泡脱气清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学微生物学药物化学表面化学物理学动物学农学制药等领域的教学科研及生产。变幅杆可根据不同的破碎量进行选配，一般破碎量在ml以下时选配中；5m时选配；0m时选配；—4ml时选配0；00m以上选配5。

注意：变幅杆插入液面在-mm之间，样品多时，变幅杆末端离容器底部最好大于mm，严禁在变幅杆末端没有插入液体时空打。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口（VACHz），把换能器组件的信号输入接口与发生器的信号输出接口连接，把温度传感器连接到温度计接口，把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内，把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上，把升降台上升至变幅杆浸入溶液mm-mm。数据设定或查询：用户在使用时，可根据前次设定的数据直接启动（掉电自动保存设置数据），也可重新设定：间隙时间（S）超声时间（S）全程时间（min）和保护温度（）。

粉碎机操做说明

(在设定过程中,连续两次按键的间隔应小于秒,否则机器会跳出设定程序)设定方法如下:按设定键,显示窗A显示-1,进入间隔时间设定状态,此时显示窗C所显示的是原始数据,如需重新输入数据则按置数键(、14、1此时间单位为秒),置数完后再按功能键进入下一个功能设定。当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时,则保护指示灯亮,仪器停止工作,此时提示工作人员排除故障,待排除故障后,按保护复位键恢复正常工作。 . 简易操作:按设定键按功能键按置数键(间隔时间设定)按功能键按置数键(超声时间设定)按功能键按置数键(全程时间设定)按功能键按置数键(温度设定)按设定键结束。

(W, W) . 变幅杆选择开关的使用变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率,阻抗的一致性,如换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时超声波就不能工作。JY系列新仪器或新配变幅杆时,选择开关应打在对应的位置,当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常为止,此时档位与变幅杆规格不一定对应。 . 功率表显示的数值与电压变幅杆插入液面深度及负载与被破碎样品的浓度稠度有关,电压低于V,变幅杆插入液面较深,负载浓度较大,显示数值可能要稍小,反之稍高(此数据为模拟参数,显示值的大小不影响超声波发射的实际功率)。 . 在超声破碎时,由于超声波在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种样品的温度要多加注意。

. 实践表明:短时间的多次工作,工作时间-秒,间隙时间-秒,比连续长时间工作的效果要好,为防止液体发热,可设定较长的间隙时间。

左手拿小扳手,右手拿大扳手,双手同时用力,向下拧松:左手拿大扳手,右手拿小扳手,双手同时用力,向下拧为紧。

如调换变幅杆时,若mm螺丝带在变幅杆上,将螺丝拧出,然后将螺丝拧到/在换能器上,再将所需的变幅杆拧上,必须拧紧。带D型号均带有温度控制,所有机型都可选配低温循环泵,也可根据客户的要求定做多种频率段(KHz, KHz, KHz, KHz, KHz, KHz, KHz, KHz)及功率段(W-00W)的超声波破碎设备。

十开箱清单:超声波发生器一台换能器组件一套隔音箱一只温度探头(带D选配)一只升降台一套电源线一根保险丝两只使用说明书一份保修卡一份合格证一份关注本网官方微信,随时阅权威资讯。

“保丰”牌秸秆粉碎机饲料粉碎机是机电一体化产品,博采众长,是饲料工业生产中的核心设备之该机器是机壳一端配以滚动轴承主轴,由电机带动主轴及紧固在主轴上的涡轮高速旋转。使涡轮与筛网圈上的磨块组成合

理紧凑的结构，使物料在旋转气流中紧密地磨擦和强烈的冲击研磨，并在叶片与磨块之间的隙缝中，进行再次研磨，通过筛网的调节使物料粉碎至目-目之间。通俗地讲，是物料通过与本机相配的喂料机构由顶部喂入，在高速旋锤片打击和筛板磨擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力的作用下，穿过筛孔从底座出料口排出。可快速更换刀片和筛网；斯瑞德破碎机引进欧洲先进设计，制造精度高；中山斯瑞德破碎机噪音低，撕碎效率高；破碎机筛网可选择-mm孔径出料。秸秆粉碎机粉碎机操做说明,自动进料粉碎机大型粉碎机大型秸秆粉碎机该机器是机壳一端配以滚动轴承主轴，由电机带动主轴及紧固在主轴上的涡轮高速旋转。秸秆粉碎机使涡轮与筛网圈上的磨块组成合理紧凑的结构，使物料在旋转气流中紧密地磨擦和强烈的冲击研磨，并在叶片与磨块之间的隙缝中，进行再次研磨，通过筛网的调节使物料粉碎至-mm之间。通俗地讲，养殖专用粉碎机是物料通过与本机相配的喂料机构由顶部喂入，在高速旋锤片打击和筛板磨擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力的作用下，穿过-mm的筛孔由风机提入沙克龙中从沙克龙底座出料口排出。加工的物料粉碎机操做说明适用于养殖牛羊鹿马等,也可加工棉秆树枝树皮等，用于秸秆发电提炼乙醇和造纸人造板等行业。

立式粉碎机常用型号技术参数：PFL型转子直径 mm筒体直径 mm进料粒度mm出料粒度-目产量-1吨/小时配用功率极-kwPFL0型转子直径 8mm筒体直径 0mm进料粒度m粉碎机操做说明,甘肃易拉罐粉碎机易拉罐粉碎机操作说明易拉罐粉碎机工作原理如今的易拉罐粉碎机市场鱼龙混杂，如何抉择为广大客户在购机之前出了一到难题。专业化的易拉罐粉碎机设备必须经得起考验，瑞鑫市场部有关专家认为让能源环境能够支撑经济增速，靠技术进步人力资源和人的素质提高来推动经济发展，不能再靠过去粗放的方式。今天我们所要讨论的话题是如何降低易拉罐粉碎机工作能耗的手段：首先在购机的时候必须选择设计合理的易拉罐粉碎机设备，这一点非常的关键，不要局限于传统的购机方式，有些大厂不一定能生出优质的设备。其次是易拉罐粉碎机工作环境的选择，这一点对易拉罐粉碎机的能耗关系慎密，如果没有好的工作环境，易拉罐粉碎机能耗就非常的大，如加置电力启动保护设施等对易拉罐粉碎机电力系统起保护作用。最后就是易拉罐粉碎机的保养，这一点是在易拉罐粉碎机后期的工作过程中进行的，也非常的关键，使加注润滑油，查看磨损情况等等都可以降低易拉罐粉碎机的工作能耗。破碎摧毁机工作时，物料进入破碎摧毁室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被破碎摧毁，并在离心力和气流作用下，穿过底部出料口排出。

能对各种硬度的矿物供应商：上虞市宏兴机械仪器制造有限公司关于“GJ密封式化验制样粉碎机操作规程及使用说明书价格,供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/YLyPFenSuiE02z2.html>