

水泥12000吨五级旋风筒入口流量

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥12000吨五级旋风筒入口流量

徐基军摘要：正徐州中联万吨线由德国伯利休斯公司设计，双系列低压损带MSC型分解炉五级旋风预热器(C是最下一级旋风筒，C最上一级旋风筒)；预热器设计是物料在经过分解炉分解后进入反射仓，在重力作用下沉降一部分物料(这部分物料直接和C溜管里物料一起入窑)，其他物料随风一起带入C旋风筒；在C进风口处有三台空气炮，每隔0min动作一次，确保C进风口处不积料。年月日~月日的五天里就同时发生了窑题名五级旋风预热器窑产生飞砂料的原因及解决措施作者崔凤源机构吉林省交通水泥厂，吉林梨树130刊名水泥技术，00-1关键词五级旋风预热器窑飞砂料年月原因结皮堵塞辽宁阜新粉状物料操作平台旋风筒水泥厂窑头罩簸箕下料窑尾片状文摘辽宁阜新建设水泥厂的 . / . m × m 五级旋风预热器窑自投产以来，不仅经常发生窑尾下料簸箕，四五级旋风筒结皮堵塞，而且水泥12000吨五级旋风筒入口流量还时有飞砂料产生。年月日~月日的五天里就同时发生了窑尾下料簸箕，四五级旋风筒频繁结皮堵塞和飞砂料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/k2eZShuiNitcpLS.html>