

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



湖北振动磨zdm

振动磨样机—振动磨样机概述：鹤壁先锋仪器-362896,<http://hbxfyqcom>生产的ZDM系列振动磨样机(固体制样)，又称固体振动磨。湖北振动磨zdm适用于煤炭炼焦电力冶金地质矿山建材轻工化工等部门的生产单位和科研单位破碎煤炭矿石岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。料样粒度-分钟左右达到-00目，能对各种硬度的矿物和脆性材料进行有效粉碎加工，本机设计合理，结构紧凑，维修方便，操作简捷，外型美观大方，结构紧凑，制样速度快，无粉尘污染，是制备化验试样和生产粉料的理想设备。物料装在料钵内，料钵内有破碎环和破碎锤，在高速旋转中料钵形成振动和研磨功能，物料被破碎环和破碎锤击碎研磨，-分钟达到制粉效果。本机启动前，要认真了解机器性能，熟悉本机的结构，传动特点，操作程序，检查机壳各部螺丝是否拧紧，电机电源线是否漏电，破碎锅体要牢固放置，压紧可靠，外壳锁扣要扣紧，待检查完各部装置，并确定物异常时，方可启动机器。

机器要先进行减载试验，加一半进行试车，试车一个小时候，观察机器物异常噪音，剧烈震动，螺栓松动等异常现象，如发现异常现象，必须停车检查检修，试运转正常后，方可进行使用。五振动磨样机使用维护及注意事项每次启动前仔细检查各部零件是否安全紧固，根据震动情况判断弹簧是否正常。物料破碎是否合格，主要取决于破碎部分的情况，经常检查破碎锅破碎环破碎锤是否光洁物麻点，如出现麻点就应该更换新的。

更换断裂弹簧时要将六只一齐更换，或隔开更换三只，不能只更换一只，那样会因新旧弹性不匀引起再次断裂，出现故障。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪器及日常维护时，对用户操作人员提供免费现场培训服务，使用户能熟练掌握仪器性能操作使用及一般维护保养。保修期内维修所产生的费用，除了有明确规定不属于保修范围的以外，其湖北振动磨zdm包括元件费工时费差旅费及运输费等一切费用，均由我公司承担。维修规定：在正常使用情况下，仪器若出现故障，维修站保证在接到通知后小时内响应，如需进行现场维修的，我们承诺尽快派人到达现场并在最短时间内排除故障。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/o98MHuBeiYQZEq.html>