

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨厂家

有两只液压缸底部端盖边缘有微弱气泡产生，后经确认为螺栓：没有拧紧，解决这个问题后，系统泄压没有消失。磨盘中的物料由于离心力的作用向磨盘周边移动，进入辊道，物料在磨辊的压力和剪切作用下被粉碎。水泥立磨客户对生料粉磨质量非常满意，近期省的电费就是一笔巨款，环保节能，直接通入沸腾炉里的高温气体，再购两台世邦的立磨机。

三．立磨减速机渗漏治理立磨减速机渗漏不但影响机器的外形美观，而且浪费油品，给设备的维修维护造成很大的麻烦。由于立磨运行中磨辊和磨盘没有金属间的直接接触，磨损小，单位产品金属消耗量一般为。

立磨磨辊辊皮及磨盘衬板磨损严重，辊皮最初为，现最薄处仅剩，磨盘最初为，现仅剩左右，导致研磨压力下降，研磨效果不好，使磨内循环负荷增大造成吐渣。系统漏风及风量不足的原因入磨三道阀板不灵活，常开或因物料水分大，将阀板摘除后系统漏风严重，远大于的设计允许值，漏风造成吐渣。

其二是在磨辊出现磨损或者断裂的情况下，技术人员要及时进行检修。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/bURILiMoOA3ab.html>