

## 打印机碳粉生产步骤

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



**客服中心**

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 打印机碳粉生产步骤

注意，不要触摸其表层，然后用一张复印纸把硒鼓卷起，放在黑暗的地方硒鼓见光会破坏其光敏涂层。原装硒鼓由于在设计过程中精心考虑了与打印机其他部件的整合，制作过程精细，因此打印效果优于其他产品。打印机碳粉生产步骤，打印机内的外来物质或纸张灰尘会擦伤感光鼓，如感光鼓已经受损，没有其打印机碳粉生产步骤办法，只好更换一个新的硒鼓。

把墨粉摇匀后慢慢倒入供粉仓内，盖好塑料盖，上好塑料壳此时应注意：磁辊中轴末端上的半圆形与塑料壳上的半圆形小孔对好，轻轻转动磁辊侧面的齿轮数圈，使墨粉上匀。硒鼓更换注意事项不要使硒鼓直接暴露在阳光或其他强光源下，新的硒鼓有一条墨色的防曝光封条，在安装前不能撕下以防止曝光，安装好后方可撕去。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/jM00DaYinrVRfP.html>