

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿主接地

主接地极和辅助接地极之间的距离为什么要大于米-已解决如果两年接地极太近的话，那两个如果同时放电工作。

接地线的连接：连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于mm的铜线或截面不小于00mm的镀锌铁线或厚度不小于mm截面不小于00mm的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装铅皮的连接，应采用截面积不小于5mm的铜线或截面不小于mm的镀锌铁线或厚度不小于mm截面不小于mm的扁钢。三接地装置的检查：有值班人员的机电硐室和有专职司机的电气设备的保护接地每班必须进行一次表面检查（交接班时），并将检查情况填写《接地装置检查记录》。每年至少要对主接地极和局部接地极详细检查一次，其中主接地极和浸在水沟中的局部接地极应提出水面检查，如发现接触不良或严重锈蚀等缺陷，应立处理或更换，并应测其接地电阻值。四接地装置接地电阻的测定：在有瓦斯及煤尘爆炸危险的地点进行接地电阻测定时，应采用本质安全型接地摇表；如采用普通型仪器时，只准在瓦斯浓度%以下的地点使用，并采取一定的措施，报有关部门审批。

接地导线与接地母线采用螺栓连接时，搭接长度不小于，且搭接处钻个孔，搭接面清理干净后采用镀锌螺栓与接地母线连接。

裸扁铜线两端分别压制铜线线鼻后单独与接地母线电气设备的专用接地螺栓连接，并保持接地导线与接地母线垂直，长度为约二者距离的倍。接地母线及接地导线要长度适宜，布侷美观整齐高度一致软接地导线不得落地，敷设不得影响检修运输及安全固定托架要横平竖直间距均匀，弯曲处托架适当加密。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/gRghMeiKuanggcKU4.html>