

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 镍铁干渣多少渣选一顿镍铁

供应F如何选镍铁渣,镍铁干渣价值,强磁干选镍铁废渣工作原理(镍铁干渣强磁干选设备机器镍铁干渣强磁干选设备机器样品图)标签：镍铁干渣强磁干选设备机器镍铁干渣强磁干选设备机器图片描述：强磁干选机简介：强磁干选机也称为锰矿磁选机，主要用于赤铁矿，褐铁矿，镜铁矿，石榴石矿，锰矿等弱磁性矿物的干式分选，也可用到部分行业的除铁作业。

镍铁合金渣有两种性质，一镍铁合金的比重远大于废渣的比重，二低镍渣中镍铁合金有一定的导磁性，因此利用镍铁合金渣的这两种性质，采用重力选矿或者磁选的原理可有效处理这些镍铁合金渣。

重选法工艺流程：镍铁渣颗粒较大的话，采用粗破颚式破碎机将原料破碎至mm—mm，破碎后的镍渣送入磨矿机进行研磨，研磨后的合金颗粒得到解离。重选法顾名思义是采用重选设备处理镍铁渣，利用镍铁合金与废渣间比重的差异进行重力分选，最终获得纯净的镍铁合金颗粒和废渣。磁选机工艺流程：镍铁渣颗粒较大的话，采用粗破颚式破碎机将原料破碎至mm—mm，破碎后的镍渣送入磨矿机进行研磨，研磨后的合金颗粒得到解离。镍铁合金颗粒可回收进行再次熔炼，废渣经脱水后可销向新型建材厂制成水泥或新型建筑材料，整个过程基本实现不锈钢渣的全部吸收和利用。

部分大型不锈钢渣处理生产线中用到了强磁辊和脱水筛等设备，强磁辊作用在于磨矿前回收有弱磁性的低镍合金部分，降低棒磨机的磨矿负担，提高工艺流程的效率，同时也为整体生产线今后的维护打下坚实的基础，强磁辊的利用有效减少了棒磨机的清仓次数，从一定程度上提高了生产线的总效率。脱水筛的作用是对铁合金颗粒和废渣进行脱水作业，一方面回收可再次利用的水源，另一方面降低物料的含水量，对后期的运输和保存有着重要的意义。巩义市孝义高科机械厂是专业的选矿设备生产厂家，本厂对镍铁渣，不锈钢渣，硅锰合金渣等工业冶炼渣的回收和处理拥有丰富的经验，并且拥有多处工业化生产实例。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/uF5sNieTiejMt8w.html>