

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



MGS4360, MG磨煤机, MH620 矿山机械

我们的钢球磨煤机每年到夏季，指不定那一台的轴瓦温度就高起来，有的只能运行几十分钟，轴颈带油不均匀特烫手。夏季虽然环境温度高了，可是油温和冷却水温都不高，就是轴瓦温度高，这是怎么回事？那位朋友碰到过这种情况，是怎么处理的。轴颈带油不均匀问题必须解决，油量要充足，大瓦油楔是否小？夏季冷却水中往往有微生物螺壳等，易堵冷却水管，要加强检查清理如果轴承冷却油出油温度及冷却水出口水温均较低，而轴瓦温度较高，说明冷却介质没有冷却轴瓦，极有可能是冷却油管微堵及冷却水管堵轴瓦一方面为上端轴承淋油冷却，MGS4360, MG磨煤机, MH620 矿山机械还有一方面是下端轴瓦进水冷却，如果供油正常均匀，检查冷却水系统压力流量，可能冷却水脏污造成大瓦下端冷却器堵冷却水温度高，油温也会升高，油的黏度降低，轴和轴瓦之间的油膜变薄，产生局部磨擦，因此轴瓦温度会升高。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/z8NkMGOJnjV.html>