

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



320破碎机

特点及用途：SWP系列卧式塑料破碎机，主要320破碎机适用于破碎长的PVC异型材，如：塑料门窗塑料管板材等，不需切割分段，可一次性连续投料。SWP系列卧式塑料破碎机内部独特设计，是专门为破碎较硬与韧性塑料型材而设计的新型破碎机，是在SWP系列破碎机的基础上作的改进与延伸。该两种机型可实现自动进料，并没有风机输送碎料装置开启装置，操作与维修极为方便，是破碎各种管材和异型材的理想机型。主要技术参数MainTechnicalParameter型号SWP旋转刀直径旋转刀数量（把）/组旋转刀转数（r/min）固定刀数量（把）筛板孔径 或 （mm）破碎能力 - （kg/h）功率电源相0VHz进料门口径×（mm）机械重量00kg外形尺寸161×11×（mm）以上信息由企业自行提供，该企业负责信息内容的真实性准确性和合法性。举报我公司专业生产选矿设备制砂设备破碎设备磨粉设备建材设备五大系列产品，广泛应用于冶金矿山化工建材煤炭耐火材料陶瓷等行业。而破碎设备也在向大型化高产量化方向发展，拆卸运输维修难度也在不断增大，若没有先进的维修手段，以上设备问题一旦发生，不能在第一时间快速有效解决，势必会严重影响企业的生产。

锤式破碎机轴承位磨损的解决方法：锤式破碎机在运行过程中，因为受种种因素的影响，轴承位造成磨损，问题出现后，按照传统方法要补焊或刷镀后机加工修复。

但是补焊高温产生的热应力无法完全消除，在运行中容易出现短轴，造成重大事故；电刷镀因为受涂层厚度影响，容易剥落，在各种力的综合作用下，仍会造成再次磨损。具有超强的粘着力，优异的抗压强度等综合性能，采用美嘉华高分子复合材料，通过模具修复，可免拆卸免机加工，快速有效修复轴承位磨损。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/OWcH32J40c2.html>