

## 小型磨粉机操作流程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 小型磨粉机操作流程

机器小，噪音低，操作简单不锈钢五谷杂粮磨粉机(也称不锈钢五谷杂粮粉碎机)该机由优质不锈钢精加工而成，配用中国名牌电机，动力强劲，能将各种粮食中药材等物料研磨成~目的均匀粉末。该机属连续投料式作业，外观豪华，结构精密，噪音小，操作简便，粉碎细腻，无粉尘，特别小型磨粉机操作流程适用于超市和商场专柜五谷杂粮加工店使用。本店所售商品均保证是全新正品，全部产品都有完整的包装及齐全的配件，出售时均可以开据正规销售凭证(可作为保修凭据)，商品所标价格均不含发票，如需开发票另加税费%。《买家必读》严格实行店铺三包服务，所售机器电机均保修一年，终身维护!所购商品在三包范围内退换修理，运费由买家承担。因用户操作不当，超负荷，碰撞，进入异物等原因而造成零件或整机损坏的，本厂提供服务，一切费用由用户承担。(因用户操作不当，而电机损坏的，将收取相应的费用)超过保修期后，如机器损坏，照样提供邮寄维修服务，但对个别部件将收取成本费。本店出售产品均是正品，质量保障，如万一买家所购买产品有质量问题，都可享受产品三包服务，但三包范围内所产生的费用包括运费都有买家承担。那天正准备买这个产品宝贝的时候，我们公司有一个同事看到了，就教我说现在淘宝买东西应该用通过kanzhunmai。

自己用了一下，是真的,同事用了几个月,省了多块钱用来磨咖啡非常不错，小巧玲珑，外观也很漂亮小巧精致，噪音小，好用，赞！帮朋友买的，我感觉挺方便的，就是有点小的量不错小巧使用方便。

## 小型磨粉机操作流程

打开包装发现上面的塑料顶裂开了，希望以后包装再仔细些店家服务好，发货快到货也快哦，宝贝到了试过了再评价的，我用来磨大米的，磨几次会很细的，给宝宝做米糊不错，小巧实用，希望质量好能用久点了，很喜欢，全五分老妈选中的机子，到货试用后，她非常喜欢，我们研磨的蛋壳，机子研磨的比较细腻，噪音也不大，很实用的一款研磨机。可以粉碎中草药党参白朮木通乳香黄芪三七海马菟丝子灵芝甘草山楂珍珠冬虫夏草当归首乌等，中药材粉碎后入药效果更佳。（易燃易爆物，湿性物料不能粉碎加工）部分中药粉碎样品部分调料粉碎样品辣椒粉碎胡椒粉碎小型五谷杂粮磨粉机工作原理小型五谷杂粮磨粉机电机的高速运转带动横向安装的粉碎刀片，对物料进行撞击剪切式粉碎。小型五谷杂粮磨粉机操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。小型五谷杂粮磨粉机注意事项小型磨粉机操作流程适用于环境温度为-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。本机不能长时间连续工作，每次不要超过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝小型五谷杂粮磨粉机常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。

电源开关接触不良微动开关接触不良热保护器失灵修复电源或调换接头修理或更换开关调整微动开关更换热保护器通电后电机转动过慢或不转并产生振动机械部分卡住（粉碎机槽内有异物）离心机没有打开电源电压过低清除粉碎槽内异物，开机先空转半分钟后再慢慢喂料调正电源电压电机机壳表面过热负荷过大电机潮湿电源电压过低减少工作压力干燥电机调正电源电压小型五谷杂粮磨粉机产品配送大小刀片：用于粉碎物料时对物料的刀切式粉碎。碳刷：0V直流电机都要有碳刷，小型磨粉机操作流程会接触到电动机内部的旋转部分也就是转子，碳刷跟转子紧密接触把电流带到转子的换向器，从而驱动电机运转。

待磨物料从料斗进入磨粉套，磨盘的心轴和磨粉套之间的相对运转，破碎力使物料绞碎成小块颗粒；绞碎后的小颗粒在磨盘的螺旋运动下被带进两块磨片中间，磨片齿纹的相对运转，使物料在短时间内被粉碎成细小颗粒（粉剂）；粉从磨片的齿沟流出，甩向四周，同时被装在磨盘上的刮粉板带下，从出粉口出来。最新款特点新机的调节器不再需要紧固螺母来固定，调节器调节到指定位置，机器的运转不会影响调节器所在固定位置，不再需要固定。不锈钢料斗系一次性冲压成型，没有焊点，更豪华，更美观，更卫生！电机罩两面有六排散热孔，一是利于电机散热，保护电机；二是减轻箱内因密封产生的共振，震动更小。

电机下方的铁板有个螺丝孔位，用长螺丝穿过螺丝孔将电机铁板牢固地固定在桌面或者台面（柜子）上；电机

## 小型磨粉机操作流程

和桌面之间如果垫上软胶（橡胶垫），会减少震动，达到更好的静音效果。电机罩也应该固定在桌面或者柜子上，应该使电机罩和电机铁板分开，不要贴近铁板，防止开机运转后铁板和电机罩产生振动和共鸣，再用短螺丝将电机罩锁紧。将机盖打开，再将磨盘固定在连接轴上，再用两个大拇指按压在磨盘上，如果磨盘能够自由伸缩，说明磨盘和连接轴配合好了。

再盖上机盖，拧紧锁紧螺母，通好电源，打开开关，检查磨粉机是否按指定的方向运转，声音震动是否正常，如有异响或异常震动，应关机检查，排查问题直至正常，才能重新启动。启动电源，运转分钟左右，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。调节器的调节范围和力度该如何控制，可以通过耳朵听磨片摩擦产生的声音以及电机运转的声音来决定，磨片靠得越紧，声音就更响更尖锐；反之，磨片靠得不紧或者分离，声音就柔和。所以磨含油量特别高的物料时，调节器不要调太紧，磨片间隙保持稍微靠近甚至要完全分离，才能磨成粉状（小颗粒状）。以上物料如果需磨得很细，需要配不含油或者低含油量物料，高含油量和低（无）含油量物料的比例为：1:1，而且采取磨两遍的方法，第一遍粗磨，第二遍细磨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/RsgbXiaoXingm23E8.html>