

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨技改

一技改事由：原料立磨刮板腔原设计底板采用耐磨浇注料，但是浇注料没有几天就全部被磨掉，自去年以来因刮板腔底板磨损严重，部分部位已经磨通，采取的办法是用厚度为3厘米的钢板替换。且因刮板腔内积料清理干净，技术负责人对底板进行检查，确认磨损严重的底板进行挖补（挖补钢板的厚度为3厘米）。

三技改方案步骤：原料机修工段分别正确办理原料磨停电手续；原料工段打开磨门后将刮板腔内积料清理干净；技术负责人对底板进行检查，确认磨损严重的底板进行挖补（挖补钢板的厚度为3厘米）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/aqB5LiMoldMVS.html>