

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 雷蒙磨的产量

雷蒙磨产量低的主要故障原因雷蒙磨粉机，是一种广泛应用与矿山水泥厂化工厂的磨粉设备，是非金属矿物深加工的重要设备之一。

雷蒙磨在使用过程中遇到出粉量降低等故障，可按如下进行处理：故障一：不出粉或出粉少产量低故障原因：锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸。故障三：主机电流上升，风机电流下降故障原因：给料过量，风道被粉料堵塞，管道排气不畅，循环气流发热使之主电流，机温升高，风机电流下降。下面是影响雷蒙磨产量的因素：影响雷蒙磨产量因素之一物料的湿度，物料中含的水分较大时，物料在雷蒙磨粉机内容易粘附，也容易在下料输送过程中堵塞，造成雷蒙磨粉能力减小。影响磨粉机产量因素之三：雷蒙磨粉后物料的细度，细度要求高，要求雷蒙磨粉出来的物料越细，则雷蒙磨粉能力越小。影响雷蒙磨产量因素之四：物料的组成，雷蒙磨粉前物料里含的细粉越多越影响雷蒙磨粉，因为这些细粉容易粘附影响输送。影响磨粉机产量因素之六：雷蒙磨粉机的雷蒙磨粉件（锤头鄂板）的耐磨性越好雷蒙磨粉能力越大，如果不耐磨，将影响雷蒙磨粉能力。我们具体分析一下：物料如果出现湿度太大的情况，在研磨加工的过程中就会容易产生细粉粘连，甚至会出现粘连在设备部件上，造成设备生产效率减低，这些湿的物料再经过引起循环风道分析器排料口处的设备堵塞，使成品产量无法达到预定要求。

如果物料太硬的话，在研磨的过程中一方面会出现研磨不充分，达不到符合标准的产品，同时产量也上不去，另一方面物料过硬会给磨环磨辊带来很大的符合，磨损严重过大，造成产量过低。很多的物料需要加工到很细的程度，为了达到这一标准，在加工的过程中就会需要很长的加工时间，这样一来就会减低生产产量。首先在操作上需要有专门的人员进行操作，有一定对雷蒙磨粉机操作的知识水平；其次就是对设备的保养，这个是确保设备能够长期运行的必要条件；最后就是对雷蒙磨粉机中的易损件要进行定期的查看，对磨损严重的配件要进行及时的更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/dxEIdLeiMengWxfWa.html>