

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山制度免费下载,矿山制度和操作规程

安全操作规程管理制度一目的为了规范《安全操作规程》的管理及运用，实现安全操作规程技术标准化规范化，搞好技术培训和练兵，保障矿井安全生产，特制定本制度。

二范围《安全操作规程》管理制度对全矿井采煤掘进机电运输通风地测爆破等专业的各个工程或岗位进行规范管理。(二)结合中国煤炭工业劳动保护科学技术学会组织编制的采煤掘进机电运输通风地测爆破等专业制定适合本矿特点的《煤矿工人技术操作规程》，并在现场执行。(二)安全操作规程的管理由矿总工程师主管负责，各单位应实行归口负责，技术副队长统一编号，妥善保管，不得损坏丢失。(三)各单位应严格贯彻实施安全操作规程，《作业规程》实行月贯彻学习考试，《煤矿工人技术操作规程》实行季度学习考试，《煤矿安全规程》实行年度学习考试。(四)生产科负责对各区队贯彻学习安全操作规程的情况进行监督考核，安监处负责监督安全操作规程在现场的落实。北京开心人信息技术有限公司：文网文号(甲)京ICP证号京公网安备号(京)-非经营性--未成年家长监护设备维修保养制度一认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。

主要管缆装置，实行区域负责制，分片包干的管理办法二各种设备司机，必须经过培训，达到本设备操作的技术等级“应知”“应会”要求，经考试合格，领到合格证，方能上岗。

日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前~分钟的巡回检查;班中责任制，注意设备运转油标油位各部温度仪表压力指示信号保险装置等是否正常;班后周末节日前的大清扫擦洗。定期保养：设备运行-个月或运转小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。五特种设备指防爆电气设备压力容器和起吊设备，应严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期进行检测和预防性试验，发现隐患，必须更换或立进行处理。设备运行状态和检修情况不明;工具材料配件安全设施及各种资料和记录丢失或损坏;发生事故本应处理而不进行处理;设备与场所不整洁。接班人马虎从事，不按操作规程规定的内容和巡回检查制规定的检查路线对设备进行认真检查;发现接班人喝酒或有病状和精神失常;不是本岗位专责人员，又未接到领导通告。煤矿安全技术操作规程是煤矿生产建设必须遵循的三大规程之一是职工从事岗位作业进行生产活动的准则和行为规范，是保障生产安全的基础。第条从事矿井生产生活的所有岗位工种必须制定安全操作规程，由各分管领导组织本系统的单位部门负责人对本单位部门所有岗位工种编制安全操作规程并审核贯彻执行。（对山东煤矿安全技术操作规程执行部分不再制定）第条安全操作规程必须符合国家有关法律法规的规定，必须符合现场条件，体现专业工种特点，具有指导性，便于规范化操作。

第条安全操作规程的编制应涵盖如下内容：各工种岗位对操作人员的基本要求；各工种岗位对操作人员操作程序和标准；岗位环节全过程控制，要涵盖从进入操作现场操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节；违反操作程序和标准可能导致的危险和危害。第条煤矿安全技术操作规程，是提高职工素质保证安全生产的一项长期基础工作，各单位部门要根据各自职责和分工，认真组织开展好此项工作。否则，因操作规程编制审核贯彻执行不力的给予~元的处罚，因无安全操作规程造成事故的，要追究相关责任。第一章总则第一条：操作规程是对职工操作要领提出的基本规则，涵盖从进入操作现场操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节。第二章操作规程的学习贯彻第三条：生产经营单位必须有覆盖本单位所有工种的操作规程，经常组织员工以多种形式进行学习贯彻操作规程。第五条：员工季度操作规程考试，成绩不合格时不得上岗作业,并进行补考，补考复课期间按无资假对待，但不应超过三天。

不应带电检修或搬动任何带电设备(包括电缆和电线);检修或搬动时，应先切断电源，并将导体完全放电和接地。停电检修时，所有已切断的开关把手均应加锁，应验电放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。撬浮石必须自上而下，从外往里，从安全到不安全地方，仔细检查岩石节理层理裂缝等情况及浮石大小，在保证自身安全和他人安全的条件下进行工作。撬浮石时必须有两人，一人照亮，一人撬毛，撬毛人员不得站在下坡或较大坡面上，应站在上坡和有防滑措施的坡面上，并注意脱落浮石滚动伤人。发现在矿堆面上或炮眼里有残炸药和雷管时，在确认顶盘不能掉毛时，可拣出放到安全地方或交给爆破工处理后，方可进行

撬毛工作。撬毛石时，水平巷道由外往里进行，天井撬毛人员站在安全地点进行，但平台板必须移放到站人的地方;采矿场由安全出口侧向里进行;竖井处理大面积井帮浮石时，要在吊盘上进行，吊盘高度必须在浮石的上方;斜井由上向下进行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/jyu2KuangShanzqWEn.html>