

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



石材开采工艺流程

六种石材矿山开采工艺流程简介步骤行业知识福州天石源超硬材料工具有限六种石材矿山开采工艺流程简介步骤福州天石源超硬材料工具有限矿山开采绳锯机金刚石绳锯绳锯机绳锯多组绳锯机：人工开采方法这种人工开采方法是花岗石开采的传统方法，目前国内外许多矿山仍在用这种方法开采花岗石，这种方法非常石材开采工艺流程适用于劈裂性好矿体完整的花岗石矿山。：火烧凿岩开采法这里讨论的火烧凿岩开采法是使用火焰切割，配合手持凿岩机人工钻凿排孔，结合导爆索控制爆破开采花岗石的方法。火烧凿岩开采工艺方法和工艺流程火烧凿岩开采法是目前国内花岗石矿山开采的基本方法，也是使用最多的花岗石开采方法。《石材矿山开采技术及设备》（廖原时中华全国工商联石材业商业会）摘要书评试读人类为建造建筑物而开采天然石材已有几千年的历史。作为一个工业行业，如今世界石材开采已经全面进入半机械化机械化开采时代，新技术新工艺新设备层出不穷。像开采大理石矿山用的钢丝绳锯机（最早的大理石锯切开采机械，十几年前就已被金刚石串珠锯取代）金刚石串珠锯臂式开采锯以及相应的辅助配套机械等设备，已经被广泛用于开采大理石荒料。像开采花岗石用的火焰切割机金刚石串珠锯各种结构形式的单（多）头台架式凿岩机车载式凿岩系统开采圆盘锯液压劈裂机液压顶石机气压和水压顶推袋等花岗石的主体和辅助。

HNSL最给力铅锌矿选矿工艺流程开采铅锌矿石矿山设备宋陵矿山机械有限商业机会HNSL最给力铅锌矿选矿工艺

石材开采工艺流程

流程,开采铅锌矿石矿山设备[http//](http://)专业指导,铅锌矿,是富含金属元素铅和锌的矿产,铅锌用途广泛,用电气工业机械工业军事工业冶金工业化学工业轻工业和医药业等领域。

铅锌矿选矿设备选矿工艺流程在开采的矿石时先由颚式破碎机进行初步破碎,在由破碎机破碎至合理细度后经由提升机振动给料机均匀送入球磨机,由球磨机对矿石进行粉碎研磨。火烧凿岩开采法的主要开采工艺流程与人工开采法相似,为了使分离体与矿体的分离更加容易和可靠,增加了一道使用火焰切割机将分离体与矿体的一个连接面切割分离的火烧切割工序,使分离体与矿体只有一个垂直面和一个水平底面连接。:人工凿岩串珠锯开采法这里讨论的人工凿岩串珠锯开采法是,采用金刚石串珠锯配合手持凿岩机钻凿排孔结合导爆索控制爆破开采方法。这种开采方法中,串珠锯代替火焰切割机切割分离体与矿体连接的一个面,为了便于与火烧凿岩开采法对比,我们只介绍金刚石串珠锯切割分离体的垂直端面,人工操作手持式凿岩机在分离体的垂直背面和水平底面上钻凿排孔,结合导爆索双面控制爆破,将分离体从矿体上分离的方法。除此之外,也可以采用串珠锯切割水平底面,采用双面爆破将其余两个垂直面分离的方法;石材开采工艺流程还可以采用串珠锯切割垂直端面和水平底面,采用单面爆破将剩余的垂直背面分离的方法;如果条件允许甚至石材开采工艺流程还可以使用串珠锯将分离体与矿体连接的三个面全部切割分离,然后再使用人工排孔凿岩结合控制爆破的方法将分离体解体的开采方法。

这种人工开采方法是花岗石开采的传统方法,目前国内外许多矿山仍在使用这种方法开采花岗石,这种方法非常石材开采工艺流程适用于劈裂性好矿体完整的花岗石矿山。开采工艺方法和工艺流程火烧凿岩开采法是目前国内花岗石矿山开采的基本方法,也是使用最多的花岗石开采方法。

:金刚石串珠锯全锯切开采这里讨论的金刚石串珠锯全锯切开采法是指,分离体与矿体分离分离体解体荒料整形全部由串珠锯切割完成,类似开采大理石矿山的方式。

开采工艺方法和工艺要求只要开采成本可以接受,金刚石串珠锯全锯切是目前机械化开采花岗石的最好方法。采用金刚石串珠锯分离切割分离体与矿体连接的全部三个连接面;使用能够插入串珠绳锯缝中的专用气压顶推袋,将分离体顶离矿体,然后在挖掘机装载机或慢动卷扬机的协助下,将分离体翻倒;仍使用串珠锯对分离体进行解体锯切,并对荒料的六个面进行整形切割。为降低开采成本,在合适的条件下,也可以采用人工操作手持式凿岩机排孔凿岩膨胀剂(膨胀水泥)或大直径圆盘锯机对荒料进行整形处理;在挖掘机装载机抱杆吊或慢动卷扬机的帮助下,将成品荒料位移到采面的荒料堆场,装车运出。:圆盘锯串珠锯组合法开采目前国内一些花岗石矿山中,已经成功使用了圆盘锯式荒料切石结合人工凿岩打楔劈裂分离石料水平面的开采方法。为了便于与前面几种开采方法进行比较,所以将金刚石串珠锯切割石料水平底面代替人工凿岩打楔劈裂分离石料水平面,形成另外一种全锯切开采方法。开采工艺方法最早在我国福建省使用的这种开采方法,是直接采用圆盘锯

式荒料切石机在矿体进行垂直面切割，水平面采用人工打楔劈裂分离的半机械式开采方法，使用串珠锯锯切石料水平底面，替代人工打楔劈裂分离，这种方法石材开采工艺流程适用于矿体完整的中小规模机械化开采花岗石的矿山。圆盘锯串珠锯组合开采法的主要工序是，采用金刚石串珠锯分离切割分离体的水平底面，圆盘锯荒料切石机在分离体石料上按照荒料的规格，在回避裂隙的条件下，将分离体锯切成荒料。：台架凿岩机串珠锯开采法台架凿岩机串珠锯开采法是替代人工操作手持式凿岩机，以及火焰切割机，开采花岗石的先进开采方法，这种组合开采方法开始于九十年代初，随着用于开采切割花岗石的金刚石串珠绳技术性能的改进，生产成本的降低，目前他已成为使用最广泛国际公认的机械化开采花岗石的最佳方法。在西班牙南非巴西和印度等花岗石荒料生产大国，这种开采方法非常普及，已经成为机械化开采花岗石的基本方法。

开采工艺方法介绍台架凿岩机串珠锯开采法的开采工艺与人工凿岩串珠锯开采法相同，只是使用台架式凿岩机代替人工操作的手持凿岩机钻凿排孔，其余全部相同。凡是串珠锯未切割到的分离体与矿体的连接面，以及后续分离体的解体和荒料整形，均采用台架式凿岩机钻凿排孔，并结合导爆索控制爆破的方法实施作业。石材开采有自己的特点，这里以开采的主要工序---从矿体上分离石料的方法为主要依据，将石材矿床的开采方法分为五类。

凿岩爆破开采法有以下四种：黑火药爆裂开采法；金属燃烧剂爆裂开采法；导爆索爆裂开采法；静态（无声）爆裂开采法。根据锯石机的类型和技术性能，锯切开采可分为以下四种：钢丝绳锯石机开采法；金刚石串珠锯机开采法；链臂式锯石机开采法；圆盘式锯石机开采法。是利用火焰切割机或水射流切割机进行开采的一种新技术，可分为以下两种方法：火焰切割开采法；高压水射流开采法。主要有以下几种方法：钢丝绳锯机与凿岩劈裂联合开采；钢丝绳锯机与凿岩爆裂联合开采；金刚石串珠锯与链臂式锯石机联合开采；火焰切割机（如水射流切割机）与凿岩劈裂联合开采。液压分裂机分裂岩石是当前新起的一种新型爆破拆除方式，广泛用于开采大理石花岗石和玉石等贵重石材以及拆除各类混凝土道路基础桥梁和港口码头等，运用液压劈裂机分裂成材，其特点是安全，速度快，油压可调。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/116hShiCaiH6nOw.html>