

铬矿选矿工艺流程图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



铬矿选矿工艺流程图

铬矿选矿工艺流程介绍铬矿选矿工艺流程主要通过振动给料机筛选，颚式破碎机粉碎，球磨机磨粉，经螺旋分级机分类经磁选和浮选进入烘干，在自然界中目前已发现的含铬矿物约有余种，分别属于氧化物类铬酸盐类和硅酸盐类。铬矿产地有处，分布于西藏新疆内蒙古甘肃等个省(区)，以西藏为最主要，保有储量约占全国的一半。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度抗腐蚀耐磨耐高温耐氧化的特种钢，如不锈钢耐酸钢耐热钢滚珠轴承钢弹簧钢工具钢等。这些特种钢和特种合金是航空宇航汽车造船，以及国防工业生产枪炮导弹火箭舰艇等不可缺少的材料。

铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料纺织电镀制革等工业，铬矿选矿工艺流程图还可制作催化剂和触媒剂等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/p5P2GeKuangtunch.html>