

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 雷蒙机风道

发布日期：--平时在雷蒙机使用的过程中，用户对于磨辊磨环等这些易损件比较关心，不过像风道这类部件可能不太注意。因此，我公司对雷蒙机的风道进行了改进，采用曲面型设计，保证风道内的气流顺畅，避免了堵料情况发生，提高风机的利用率。平时用户在雷蒙机的使用过程中要注意，如果设备运行中发生振动的声音，要及时停机检查一些风道内有没有堵料情况的发生，或者有没有其他杂物，如果有要及时清理。这是关于雷蒙磨粉机的维护与保养方面需要注意的一些事项：雷蒙磨粉机在使用过程当中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。为使雷蒙磨粉机正常，应制定设备设备保养安全操作制度方能保证磨机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。雷蒙磨粉机使用一段时间后，应进行检修，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪进入公司黄页扶沟县锐力汽缸盖有限公司河南恒瑞矿山配件有限公司坐落于美丽的中原城市河南省扶沟县，是专业生产矿山冶金煤炭碳化硅等行业的各种高性能抗磨铸件的公司，并且与山东广西上海陕西河南等全国各个省市的大型磨机公司合作。

主要产品有RRR等各种型号的磨辊磨环磨辊轴磨辊总承铲刀筒梅花架6R梅花架中心轴风道等，是河南省专业生

产特殊抗磨铸件的专业厂家。公司所用材质有高合金钢锰钢热处理高铬钢和轨道钢，这使得产品使用寿命长，并且相对价格低，可以明显降低用户的备件费用。

我公司的宗旨是：诚信为本，质量至上！公司的理念是：以人为本创造时尚崇尚科学超越发展我们以客户第一的宗旨来为每一个客户服务，互惠互利共同发展。雷蒙机风道不通问题解决雷蒙磨在具体的生产使用中，循环风道偶尔会出现堵塞现象，这是要及时停机进行物料清除，并检查引起风道堵塞的原因，彻底检修后才可继续进行物料磨粉生产。雷蒙磨布袋除尘器不能正常运转同样会引起雷蒙磨风道堵塞布袋除尘器主要用于回收循环风流中增加的风量，同时去除风流中的粉尘颗粒，将增加的废气风量净化后排出机外，当布袋除尘器无法正常进行除尘作业时，大量粉尘颗粒物料很容易在风道内形成堆积，以至于造成雷蒙磨循环风道的堵塞。物料在鼓风机的作用下顺循环风道进行传输，因此要保持鼓风机的正常运转，不可出现鼓风机风力过小无法对物料进行传输运动，在检修中要保持雷蒙磨的额定使用功率和工作电压正常，才能保持设备稳定持久的生产工作。作者：雷蒙磨厂家日期：20--303人气：郑州曙光重型机器有限公司是一家专业从事矿山机械设备生产的厂家之公司主要生产的矿山设备主要有破碎要，砂石生产线，雷蒙机，烘干机等矿山机械设备，欢迎来我厂进行参观考察。首要原因是雷蒙机进料不均造成的，物料多时，会造成磨粉机研磨不充分，造成物料在风道内产生堆积，最终造成风道堵塞。其次是除尘设备不能正常运转而造成雷蒙磨风道堵塞，解决方案停机检查所有除尘设备，保证除尘布袋的正常运转再次是风机动力不足而造成的物料的堆积现象。因为雷蒙磨机的每个连接环节都要求必须是密封，不能有漏气的现象，一般很多厂家都是使用海绵作树枝粉碎机<http://pimujinet/szfsjhtml>为密封的部件。

因为一般雷蒙机的磨辊在磨损到一定的程度雷蒙机风道的密封是很重要的，那么怎么密封呢？之后就会出现这样的情况，产量比较的低，而且不能等到磨辊磨到辊芯处的时候才去更换。在雷蒙磨机安装的过程中，哪个位置才是最佳的呢？如何设计才是最合理的呢？首先雷蒙磨机虽然有自己的组装结构，但是有时候会根据客户现场场地的情况来做调整，有时候客户的场地高度不够或者长宽不够，这都是要做相应的调整的，如果高度不够的话可以把管道部分稍微缩短，但是不能缩短的太大否雷蒙机风道的密封是很重要的，那么怎么密封呢？则会影响雷蒙机的产量。这些问题不能小看，如果认识不到这一点，那将在我们以后使用机器的过程中出现很大的问题，雷蒙机的寿命也会大大的减短。木材剥皮机g锯末粉碎机**jumojior**g木粉机**zzkkjxcompimujinet**木材粉碎机**siliaojinet**以上信息由企业自行提供，该企业负责信息内容的真实性准确性和合法性。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/CAfELeiMengQ393Z.html>