

## 我要买粉煤机查找

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 我要买粉煤机查找

电动机绕组接地故障的原因分析电动机因受潮爆晒有害气体腐蚀绕组绝缘老化过载三相交流电动机的单相运行以及选择使用方法不当等,均可造成绕组的接地故障。绕组接地后,会引起电流增大绕组发热外壳带电;严重时造成绕组短路,使电动机不能正常运行,我要买粉煤机查找还常伴有振动和响声,直至危机运行检修人员的生命安全。具体故障产生的原因如下周围环境受潮或受雨淋,造成绕组受潮,使绝缘失去作用;电动机长期过载或定子与转子相擦,使绝缘久热老化;重嵌绕组线圈时,擦伤绝缘或使绝缘移位,使导线和铁芯相碰;绕组端部过长或引线绝缘损坏而碰壳;金属异物进入绕组内部绝缘损坏;绕组绝缘损坏或电力系统过电压击穿绝缘;铁芯硅钢片松动或有尖刺,损坏绕组绝缘等。绕组接地故障点的查找方法首先用摇表分别检查每相绕组的对地绝缘电阻值,若发现某相有接地故障时,摇表指示零值或很接近零。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/fHReWoYaowfG8W.html>