

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### PCH1010鄂式碎石机处理量

该锤式破碎机在用户使用过程中发现，经常出现轴承温度骤升（超过 ）的现象，严重时伴有机械噪音，影响生产的正常进行。发现该锤破机在运行了大约小时后轴承温度骤升（超过 ），有时PCH1010鄂式碎石机处理量还伴有机械噪音，我们采取停机冷却间断性的工作，但在维持生产了一个月后设备就不能正常运行，检修中发现轴承座内润滑脂干涸失效，主轴轴颈与轴承内圈配合处被撕裂皱皮，先后换上二套转子总成，更换上新的轴承后，也都差不多在相同的时间内出现上述现象。对于出现上述现象的PC锤式破碎机设备进行分析，首先怀疑出现上述问题是由于转子不平衡，产生惯性力的影响造成的。因为转子很小的偏心时，由于产生的较大的周期性惯性力作用于轴承上，并引起机械振动，会使轴承磨损较快，但经检查发现锤头磨损量较少且均匀，而且静平衡较好，工作中没有出现很大的振动，因此可以认为出现上述现象的主要原因不在于转子的不平衡。接着我们发现轴承的润滑脂干涸失效，又怀疑是因为润滑脂失效造成轴承过热而烧毁，因此以后在使用过程中着重加强了轴承的润滑管理。

我们实行定脂定量定时加油，结果发现使用周期略有改善但仍未有效地防止轴颈粘着磨损现象的重复发生，最后分析是由于轴承内圈和轴颈配合处在设计时所选用的公差配合不当造成的原因。锤式破碎机经高速滚动的锤体与物料碰撞而破碎物料，可作干湿两种形势破碎，广泛用于矿山冶金建材火力发电耐火材料采石等产业部分

,用以对石灰石铝矿石煤焦炭油母页岩白垩石膏等物料进行中碎细碎。对辊式破碎机：[/posuiji/反击式破碎机](#)：[/posuiji/圆锥式破碎机](#)：[/posuiji/立式复合破碎机](#)：[/posuiji/鄂式破碎机](#)：煤泥烘干机：[/移动式选矿站/xuankuang/移动式球磨机](#)：[/products/--/水泥球磨机](#)：河南百灵机器有限公司，是一家集研发生产销售为一体的现代化矿山设备企业。类似信息更多信息(共条)该用户其他信息月日各种型号煤气发生炉工业设备浦东新区元/其他月日供应三维生产线工艺图三维图工业设备浦东新区-金杨新村-协商000元/其他月日煤粉焦粉压球机图纸工业设备东营区面议元/工程机械赞助商链接环锤式破碎机-山东山矿机械有限公司专业生产锤式破碎机环锤式破碎机环锤破/环锤破碎机/环锤式破碎机价格/环锤式破碎机厂家/锤破机/锤式粉碎机破碎设备锤式破碎机主要用途：锤式破碎机系列产品PCH1010鄂式碎石机处理量适用于破碎各种脆性材料的矿物。锤式破碎机功能介绍锤式破碎机经高速转动的锤体与物料碰撞破碎物料，PCH1010鄂式碎石机处理量具有结构简单，破碎比大，生产效率高等特点，可作干湿两种形式破碎，PCH1010鄂式碎石机处理量适用于矿山水泥煤炭冶金建材公路燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。

受到第二次破碎，然后落到筛板上，受到环锤的剪切挤压研磨以及物料与物料之间的相互作用进一步破碎，并透地筛孔排出。公司主营锤式破碎机鄂式破碎机环锤式破碎机反击式破碎机可逆反击式破碎机辊式破碎机重型环锤式破碎机立轴式破碎机强力反击式破碎机双转子锤式破碎机超重型环锤式破碎机等破碎机的整机销售及零配件供应等相关业务的工作。山东山矿机械有限公司配件销售中心（济宁山矿设备供应有限公司）竭诚欢迎各界朋友前来洽谈合作，共谋发展，同创伟业！公司秉承技术领先质量第一信誉至上的经营原则，公司可为用户提供从选型设计安装指导调试运输售后维修等全方位服务。进入公司黄页山东山矿机械有限公司（济宁山矿设备供应有限公司）山东山矿机械有限公司配件销售中心（济宁山矿设备供应有限公司）是隶属于山东山矿机械有限公司专门销售配件为主的公司，是山矿公司对外的配件销售中心——山东山矿机械有限公司配件销售中心。

六超重型环锤配件系列HCSCHCSHCSCSC七皮带机配件系列公司秉承技术领先质量第一信誉至上的经营原则，公司可为用户提供从选型设计安装指导调试运输售后维修等全方位服务。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/rOSgPCNPTN0.html>