

## 立磨马达电流大的原因

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 立磨马达电流大的原因

本开关柜能满足GB0IEC等标准的要求，并且具有防止误操作断路器防止带负荷推拉手车防止带电关合接地开关防止接地开关防止接地开关位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD真空断路器，又可配用我国产的VSI真空断路器，实为一种性能优越的配电装置。公司电气高低压成套设备：高中低压软起动变频器进相器电容补偿滤波装置直流屏高低压开关柜成套器件及备品配件等产品的高新技术企业。用于生产作业空间为（米X米）以上含（米X米）的各种矿料的开采，煤矿磷矿铁矿铜矿金矿等各种矿山块状料的装车以及水电铁路涵洞作业。工作效率可代替人工名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其立磨马达电流大的原因机械的替代产品。公司始终贯彻“以科技为动力，以质量求生存；真诚服务，信誉第一”为理念，依据雄厚的技术力量，先进的生产装备，严格的质量管理，优质的售后服务，满足顾客的需求。公司产品已批量出口到吉尔吉斯斯坦塔吉克斯坦朝鲜外蒙老挝越南等国家，\忠东机电\热忱欢迎社会各界朋友同仁光临洽谈共谋发展。磨煤机电机电流大可能的原因有磨碗间隙过小；弹簧加载力过大；煤湿；出口温度低；风量过小；折向门开度太小（煤粉过细）；电机过载；给煤率不准确；煤的可磨性指数小；(0)煤质差（石头多泥多水分大）；磨辊头与加载弹簧间隙调整不准。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/rq1rLiMopAdcY.html>