

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



雷蒙磨故障

雷蒙磨在使用一段时间后，难免会出现一些小的故障，郑州中磊机械设备有限公司总结下R326?蒙磨粉机在使用过程中容易出现的故障及排除方法。常见的故障之一：不出粉或出粉少导致产量低当雷蒙磨出现这种情况时，可能是雷蒙磨粉机的锁粉器未调整好，密封不严，造成粉倒吸。这种故障是因为雷蒙磨给料过量，风道被粉料堵塞，管道排气不畅，循环气流发热使之主电流，机温升高，风机电流下降。常见故障之五：传动装置和分析机油箱发热雷蒙磨的机油粘度大油厚，螺纹泵油打不上去使上部轴承缺油就会产生这种故障发生。解决方法有检查机油的牌号和粘度是否与要求相符，检查分析机运转方向常见故障之六：磨辊装置进粉轴承损坏。主机电流上升，机温上升，风机电流下降故障原因：给料过量，风道被粉料堵塞，管道排气不畅，循环气流发热使之主电流，机温升高，风机电流下降。开大余风管阀门，进机物料温度控制在以下雷蒙磨常见故障问题及解决方法主机噪音大并有较大振动故障原因：进料量小。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/Jbi7LeiMengBv8Rb.html>