

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山西输送机械,山西采石场,山西重工

根据我国铀矿床小散贫的特点,投资少流程短生产成本低的堆浸(包括渗滤浸出)工艺成为我国铀矿冶生产的主要工艺之一。国内堆浸矿山处理的矿石又主要是硬岩矿石,要求浸出矿石的粒度要细,同时为了防止矿堆堵塞,又要求由于过粉碎产生的泥矿部分的比例要小,这样就对细碎设备提出了更高的要求。圆锥破碎机是破碎工艺流程中的关键设备,与磨机相比,破碎机能耗低,金属消耗量小,运转维护简单,因此有用破碎机部分取代磨机的趋势,当前粉碎领域所提倡的“多碎少磨”。圆锥破碎机不仅破碎比大,山西输送机械,山西采石场,山西重工还能将产品粒度控制在很窄的粒级范围内,提高所需粒级段的产率,而且单位破碎比功耗低,能够很好地满足“多碎少磨”新工艺的要求。惯性圆锥破碎机机体通过隔振元件座落在底架上,工作机构由定锥和动锥组成,锥体上均附有耐磨衬板,衬板之间的空间形成破碎腔。动锥轴插入轴套中,电动机的旋转运动通过传动机构传给固定在轴套上的激振器,激振器旋转时产生惯性力,迫使动锥绕球面瓦的球心做旋摆运动。在一个垂直平面内,动锥靠近定锥时,物料受到冲击和挤压被破碎,动锥离开定锥时,破碎产品因自重由排矿口排出。

料层内颗粒相互作用,物料颗粒之间不断改变方位,由于物料颗粒越小,晶格缺陷越少,强度越大,而大颗粒物料因为裂纹多,所以强度小,因此强度大的小颗粒可破碎相邻的强度大的大颗粒;在等强度颗粒中,那些晶格缺陷与剪切力方向重合的颗粒被破碎。

这样物料主要沿晶格间的区域破碎而不破碎晶体本身,破碎后的物料具有最低过粉碎,从而实现了物料的“选择性破碎”,产品粒型好。由于整机采用二次隔振,基础振动小,安装时不需要地脚螺栓和庞大基础,可作为移动式选厂的组成部分,工作噪音小。

由于动锥与传动机构之间无刚性联接,如果物料中混入不可破碎物体,动锥暂时停止运动,激振器将绕动锥轴继续转动,绝对不会破坏传动系统和主机。产量:生产线日产能力吨设备配置:GZD振动给料机PE颚式破碎机PF反击式破碎机,X高效离心冲击式破碎机三台YZS圆振动筛两台脉冲除尘器多条皮带输送机,以及集中电柜组成。GZD一台PE一台PF两台VSI制砂机一台YZS三台MC两台除尘器以及多台皮带机山西省投产情况:山西怀仁山西泽州山西运城山西大同等客户现场:产量:日产标准砂石料0吨左右配置设备:PE系列颚式破碎机CS圆锥破碎机VSI系列砂石整形机和YZS振动筛以及输送机等相关配套设备,整套粗中细碎设备对砂石进行全面破碎整形筛分。

山西省采石场

GZD一台PE一台CS两台+CS一台VSI制砂机两台YZS四台MC四台除尘器以及多台皮带机用于山西省投产项目:晋中南铁路大西高铁忻保高速太佳高速闻合高速客户现场:产量生产线日产能力吨配置设备GZD振动给料机PE颚式破碎机直通冲击式破碎机(制砂机)振动筛洗砂机胶带输送机以及集中电控。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/psj/N2wgShanXixpcsa.html>