

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 超细磨粉机生产线

一是由于进料过快，或者给料不均匀造成的物料堵塞，进料要听着机器的声音比较静表示正常，要是声音呼大呼小不正常，要停机检测。如果在工作时放料阀漏风时，便会把已经分离好的物料重新卷入到旋风收集器当中，当内核气流进入到风管时，这样不但会引起堵塞，而且超细磨粉机生产线还会降低生产量。三是如果布袋除尘器不能正常运转同样会引起磨粉机风道堵塞，布袋除尘器主要用于回收循环风流中增加的风量，同时去除风流中的粉尘颗粒，将增加的废气风量净化后排出机外，当布袋除尘器无法正常进行除尘作业时，大量粉尘颗粒物料很容易在风道内形成堆积，以至于造成磨粉机循环风道的堵塞。

以上这些原因就是磨粉机风机堵塞的几个原因所在，了解了风机堵塞的原因，那么合理排除加大发展就会更加顺利的应用磨粉机，更加方便的操作整套设备了。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/ODtsChaoXiKc1r2.html>