

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 湖南长沙粉碎设备SF-400

三结构特点本机结构合理运转平衡操作简易工作噪音低，机器配有风冷装置，使机温降低，工作部份封闭在全不锈钢的机体内，高速运转达到药物卫生损耗低功效快等优点。四技术参数主轴转速转/分粉碎细度-目生产能力-kg/小时工作噪音8分贝运转方向顺时针方向物料极限mm配用电机．千瓦外形尺寸604200五工作原理本机采用冲击式粉碎方法，利用内部六只高速运转的活动锤体和四周固定齿圈的相对运动，使物料经锤齿冲撞磨擦，彼此间冲击而获得粉碎。使用时先进行空载试验-分钟，待观察无异常现象方可投料，待加料时应逐渐增大物流量，并随时观察电机耗电电源和运转情况，待加料与电源平衡运转正常后，定死下料闸板，进行工作。七机器保养及维修定期检查轴承，更换高速黄油，以保证机器正常运转，要经常检查易损件，如有磨损严重现象要及时更换。八常见故障及排除方法故障原因排除方法机器振动，噪声大地脚不稳或某部件松动将机器重新找水平设置，地脚螺栓拧紧，拧紧松动螺栓电机超负荷（电流过大）进料速度过快，筛片不合适降低进料速度，更换筛片轴承过热工作时间过长，轴承箱缺油或注油过量，皮带轮不平行或皮带过紧。九电器原理电气元件表序号代号名称型号数量备注RD熔断RL-C交流接触3D电动机4TA控制按钮LA9-绿色QA控制按钮LA9-红色湖南省长沙市常宏制药机械设备厂小型中药制丸机小型全自动制丸机半自动制丸机大密丸机水丸机小型定量灌装机小型中药粉碎机小型糖衣机煎药机厂家与价格长沙市常宏制药机械设备厂座落于湖南省会长沙，经多年来的不懈追求与探索

，培养和造就了一批集开发,设计,制造于一体的技术人才队伍，一支高素质的营销团队。常宏制药机械产品经过不断改进及优秀的性价比，使常宏产品在国内一直享有很高的声誉，公司以稳定的质量和完善的售中，售后服务，赢得了客户的广泛赞誉。

秉承全力以赴，打造精品的一贯宗旨，常宏公司从非凡走向卓越，从国内走向国际，在制药机械领域创造出一个又一个的辉煌成就。

本机结构简单坚固运转平稳粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，另外该机为全不锈钢。详细说明产品简介本机结构简单坚固运转平稳粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，另外该机为全不锈钢。型号ModelSF-SF-SF-脉冲功率PowerWWW封口长度SealLengthmmmmmm封口宽度SealThicknessMM电热可调时间AngleAdju.

齿式工业粉碎机技术参数：主轴转速转/分工作噪音分贝粉碎细度-目进料柄限：××mm进料粒度：mm产量：西药-kg/h,中药-1kg/h功率：KW外型尺寸：60××9mm重量：公斤更多信息，请见公司。湖南中诚制药机械厂是以生产制造制药机械实验室设备为主的高新技术企业；专业生产制药机械已有四十多年的历史。研磨粉碎机产品简介研磨粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘间的高速相对运动，使被粉碎物经齿冲击摩擦及物彼此间冲击等综合作用获得粉碎。精密混合（实现优于均匀度的复合化和精密包覆）对于药物成型的影响（含包衣）a对于片剂及胶囊，改进溶出速率，提高生物利用度;改进外观及颗粒含量均一性;纤维弹性降低，易于制粒，压片;胶囊增加比重，提高胶囊装填量;b对于软胶囊，提高主药与基质的混合均一性，减少沉降;由于提高了主药粒度，因此可相应减少基质用量，降低成本;等积状粒子，触变性，粒度级配，压缩粉碎c对于软膏，凝胶等外用制剂，提高主药与基质的混合均一性;提高外观细腻度;粒度降低，便于透皮吸收，提高疗效。研磨粉碎机常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。

## 粉碎设备

工作原理和结构特征本机是通过活动盘和固定盘间的高速相对运动，使被粉碎的物料经活动盘和固定盘间的冲

击剪切摩擦及物料彼此间的撞击等综合作用获得物料的粉碎。该系列机器具有如下几个特征：机器的运动系单向高速连续旋转，由电动机带传动活动盘作高速旋转运动，采用单一的一带转动，高速旋转时具有传动平稳。

产品简介锯木粉粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘间的高速相对运动，使被粉碎物经齿冲击摩擦及物彼此间冲击等综合作用获得粉碎。部分粉碎后的样品冬虫夏草粉碎后玫瑰花粉碎后注意事项检查粉碎腔内是否有异物（开机前必须为空），接通电源。常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。本机结构简单坚固运转平稳粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出，粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得。进入公司黄页长沙天和制药机械设备有限公司长沙天和制药机械设备有限公司是一家集研发生产销售于一体的中药机械实业公司。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/PNWFHuNanCXWt4.html>