

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



江苏南通破碎机锤头,江苏南通碎石机

锤式破碎机又叫锤破，主要利用转子上的锤头高速旋转与石料发生多次碰撞来实现破碎的，由于锤式破碎机锤头自身高速旋转会产生部分热量，再加上与石料连续多次发生碰撞，锤头很容易发热，进而会加重锤头的磨损。

锤式破碎机锤头发热的原因和解决方案首先，高速旋转的锤头主要是通过轴承带动来工作的，在润滑油不足的情况下，轴承极易发热，也会使锤头的温度升高，更严重的是，轴承在缺油的情况下长时间工作，江苏南通破碎机锤头,江苏南通碎石机还有可能出现断裂。若金属破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若金属破碎机是流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和金属破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪锤片及转子运转是否灵活，壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与箭头所指方向一致，动力机及金属破碎机润滑是否良好。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/nvZcJiangSukWuey.html>