

鄂式破碎机的主要参数有

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



鄂式破碎机的主要参数有

使用范围：本机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业。举报颚式破碎机(鄂破)主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，也可用以生产路基石及建筑用做石籽骨料。颚式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业，被破碎物料的最高抗压强度为Mpa。**工作原理：**颚式破碎机工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近离开定颚破，从而对物料有挤压搓碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。颚式破碎机在使用前应检查各部位紧固件，特别是润滑部位和各部螺栓，各润滑部位必须保持有足够的油，将松动的螺栓加以紧固，然后清理破碎腔内的余物，再开机生产，在正常工作中注意下料均匀，不得一次下足，多时不添，过多会造成机械堵塞。动鄂板静鄂板两边护板顶板为易损件，注意维护

！<http://dbzgs1.com/chanpin/137html><http://dbzgzhi.com><http://dbzgps.com>留言目前每人每天可以发条留言，留言最多字。**鄂式破碎机分类：**颚式破碎机按照活动颚板的摆动方式不同，可以分为简单摆动式颚式破碎机(简摆颚式破碎机)。颚式破碎机图片颚式破碎机参数鄂式破碎机的工作方式为曲动挤压型，豫合机械浅谈其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在

拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

这种破碎机因有结构简单工作可靠和能破碎坚硬物料等优点而被广泛应用于选矿建筑材料硅酸盐和陶瓷等工业部门。检查破碎机齿板的磨损情况，调好排矿口尺寸;检查破碎腔内有无矿石，若有大块矿石，必须取出;检查联接螺栓是否松动皮带轮和飞轮的保护罩是否完好三角带和拉杆弹簧的松紧程度是否合适储油箱油量的注满程度和润滑系统的完好情况电气设备和信号系统是否正常，等等。

颚式破碎机 (tkjqnet) 也称为鄂破机，简称鄂破，是早期的一种破碎设备，分为简单摆动式颚式破碎机 (简摆颚式破碎机，双肘板鄂式破碎机) 和复杂摆动式颚式破碎机 (复摆颚式破碎机，单肘板鄂式破碎机)。为了保证颚式破碎机 (tkjqnet) 运转过程的可靠性和使用效果的经济性，河南探矿向广大客户介绍影响颚式破碎机的生产能力和电机功率的主要参数，包括以下几项：一给矿口宽度颚式破碎机 (tkjqnet) 给矿口宽度决定了最大给矿块度的大小，这是选择颚式破碎机规格时非常重要的数据，也是颚式破碎机的操作工人和采矿工人应该了解的数据，以免在生产中，由于块度太大的矿石进入破碎机，而影响正常生产。在破碎过程中，啮角应该保证颚式破碎机破碎腔内的矿石不致于跳出来，这就要求矿石和颚板工作面之间产生足够的摩擦力，以阻止矿块破碎时被挤出去。当动颚摆动次数增到一定程度，矿石来不及从排矿口排出，反而造成破碎腔堵塞，实际上是降低了颚式破碎机的生产能力。颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于交通水利建材矿山冶炼和化工等行业，被破碎物料的最高抗压强度为MPa。河南探矿 (tkjqnet) 研制的微碳铬铁强力颚式破碎机，也可用于冶金矿山建筑等行业来破碎高强度高硬度的微碳铬铁。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/uCYdEShipUmoh.html>