如何让碎石机的出口没有粉尘

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

如何让碎石机的出口没有粉尘

一级粗破碎,把粒度较大的燃料煤块破碎成粒度小于mm的煤块;二级磨粉,把燃煤磨成粉状,再用风吹进锅炉燃烧室进行燃烧。环锤式破碎机转轴在高速旋转下,带动击锤高速旋转把大块煤锤击成一定规格的煤块,同时,有少部分燃煤被粉碎成粉状。破碎机高速旋转时带动周围的空气,使破碎机内的粉状煤从导煤口逸出,形成煤灰飞扬,既浪费燃料煤又污染空气,使工作环境变恶劣。为了解决上述存在问题,通过认真观察分析摸索研究,试制了破碎机粉尘回收装置.把煤粉灰回收到锅炉燃烧。

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/C61kRuHeQ4zhu.html