

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 进口湿磨机,进口物料返修,进口珠磨机

焊机线损坏严重，报废的电焊机仍在使用施工用电不规范，烟道内照明用电使用V，且灯具未固定，无漏电保护器，龙净方面要尽快整改防腐保温等。新进厂人员要做好进厂培训。目前土建和机务施工点多，比较分散，但是安全监督人员不足，土建和安装都仅有一名安全员，无法满足现场监督的需要，敦促加强现场安全监督力量。烟道防腐要按照图纸要求，做遍漆。龙净要加强施工协调，避免再出现电气专业在进行接地线安装工作时刚把土方挖出就被另一车土掩埋的现象。增压风机静叶本体锈蚀严重，安装前要防腐，监理等各方要监督到位。浆液循环泵取土出现的问题要尽快拿出处理方案。按照目前施工进度，龙净须尽快编写调试试验计划，调试试验程序卡，试验卡的编制要按照单体分系统联调的步骤一步步进行。剩下册机务设计图由于投递出错，正在重新出版。除雾器已采取遮盖措施。防腐施工人员的安全培训已经完成，资质报审正在进行。#增压风机电动葫芦的导程器正在采买配件。田工代表总监对本周违章通报考核单和以及不符合项完成的情况进行了说明，对上周末完成的工程计划质询滞后原因。一安全方面班组与员工认真落实岗位安全责任检查表，将责任落实到个人，做到“安全生产，人人有责，人人负责”。

在“人人都是安全员”活动中，班组安全助理发挥了进一步将安全深入人心的作用；在班组“三讲一落实”活动中，班长认真组织布置工作，指导督促该项工作的开展，班组员工认真执行落实，将安全放在第一位。二仪

器管理试验测试及人员培训工作：仪器设备：仪器责任到人，定期进行检查维护，确保仪器随时处于良好状态。  
#炉层水冷壁换管炉外侧焊口一个缺陷超标.月份完成本厂#机临检，定排8个焊口，百分之百射线探伤。

本厂#机小修，本次检修共完成金属检验包括：光谱硬度超声探伤射线探伤着色探伤磁粉探伤项目近项。其中锅炉专业检验工作受热面更换管子根，后屏出口联箱处北侧管排近道原始焊口，定排更换管根，底部推动管座角焊缝多个，我们检验人员利用两个白天，三个晚上，一个中午的时间顺利完成锅炉侧的检验项目。月份完成本厂#临检检验焊口多个，其中，二期湿磨机端盖裂纹MT，经扩大检查又发现近0mm长的裂纹。人员培训：在各项检验工作任务较重的情况下，先后派出人次参加取证培训，月陈东峰杨新峰常飞鹏参加了表面二级证取证培训班，月陈东峰参加了射线二级证取证培训班，月，杨新峰参加超声检测二级取证培训班，月李坤鹏参加超声射线一级取证培训班。通过培训，使我们的人员从理论到实践有了系统的学习三存在的问题试验人员进口湿磨机,进口物料返修,进口珠磨机还应该熟练掌握相关检验规程，提高独立分析问题，解决问题的能力。综合部金属热试班 xxx班年工作总结——甜梦文库为大家提供各种日常写作指导，同时提供范文参考。

李光明姜述琪摘要：通过对可倾式湿磨机工作状态的受力分析及计算,改用普通单列向心球轴承代替原来在滚筒体两端使用的双列向心球面滚子轴承,不仅仍能很好地保证湿磨机使用寿命要求,而且大大降低了湿磨机的成本;同时通过对轴端改进设计,大大降低了轴头磨损,可避免轴头返修。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/DnZqJinKouUahvx.html>