

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北最先进的采石方法

二 七年五月十六日河北省中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术实施方案为深入贯彻落实《国家安全监管总局关于在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术的指导意见》（安监总管一号）要求，积极推广应用中深孔爆破开采技术，进一步加强中小型露天采石场安全管理工作，提高中小型露天采石场本质安全水平，针对该项技术的推广工作和中小型露天采石场开采安全生产工作中存在的突出问题，特制定本方案。

一工作思路以安全第一预防为主综合治理的安全方针为指导，以安全生产双百日承诺活动为契机，在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术，采取有力措施，加大行政执法力度，有效控制矿山安全事故，促进中小型露天采石场安全生产形势稳定好转。二工作目标力争三年内符合相关条件的中小型露天采石场基本采用中深孔爆破开采技术，从根本上改善中小型露天采石场安全生产条件，提高开采的机械化程度，实现采石场的本质安全，逐步降低和控制事故总量，促进中小型露天采石场安全生产形势稳定好转。制定我省专项治理工作方案，部署具体工作事宜；各市县要按照省局的统一要求，结合本地实际，制定工作方案，各县河北最先进的采石方法还应组织有关矿山召开中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术动员部署会议。各市对本辖区内的露天矿山进行摸底调查，选定使用中深孔爆破开采技术试点矿山，规范提高，达到中深孔爆破开采技术的规范要求，每个市最少要确定家试点矿山。

各地在总结试点矿山的基础上开展推广工作，各地要运用试点的示范效应，组织召开各种不同形式的中深孔爆破开采技术现场交流会，推动该项技术深入开展。

各地要按照此次工作的具体要求进行检查验收，县局要对辖区内的露天矿山企业逐矿进行验收，市局在县局检查验收的基础上按比例抽查%；省局将对各市的检查验收情况进行抽查。四组织领导各级安全监管部门要加强推广工作的组织领导，成立以主管领导为组长的推广中深孔爆破开采技术工作领导小组，负责日常工作，明确工作目标和重点，根据实际情况进行分类，分步实施；指导中小型露天采石场开展安全生产标准化工作，并监督企业严格执行《金属非金属矿山安全规程》（GB-）和《小型露天采石场安全生产暂行规定》等标准和规定，通过安全标准化工作，逐步引导企业采用中深孔爆破开采技术，努力实现安全生产。为了更好地开展此项工作，省局成立中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术专家组，负责技术培训和现场指导工作。

河北最先进

在开展金属非金属矿山安全生产专项整治工作中，把淘汰落后的开采方法和爆破技术作为整治工作的重点内容，标本兼治，着眼于安全条件的改善，安全生产水平的提高。二是结合国土资源部门整顿规范矿业开发秩序，在进行小矿山整合扩大开采规模的过程中，要督导矿山企业加大安全技术改造工作力度，采用中深孔爆破技术。

按照《金属非金属矿山安全规程》和《小型露天采石场安全生产暂行规定》，露天开采的采石场必须采用分台阶开采或分层开采。在中小型露天采石场安全设施三同时和安全生产许可证审查时，将是否采用中深孔爆破开采技术作为是否具备安全生产条件的重要内容，把好安全生产条件准入关口。各级安全监管部门要开展多层次多渠道的技术培训，组织专业技术人员进行技术指导服务，提高中深孔爆破的安全技术水平。举办露天矿山中深孔爆破技术培训班，对矿山企业的负责人安全管理人员爆破员和轻型潜孔钻机凿岩工特种作业人员进行专门的技术培训，提高理论知识和实际操作技能。

鼓励专业化社会服务，由专业化的爆破公司实施中小型露天采石场中深孔凿岩爆破工作中深孔爆破的设计现场技术指导等技术服务工作。据王强介绍，村民们曾多次向有关部门举报过这些情况，环保部门也来查过，但都是罚点钱了事，没能从根本上解决问题。上一页中国经济网石家庄月日讯（安永建张静涛）月1日，中国经

济网以《河北井陘采石场烟尘似浓雾村民多次举报无果》为题对河北省井陘县采石场粉尘污染进行了报道，稿件刊发后引起广泛关注。环保局彻底整顿流于形式日上午，井陘县环保局监察大队梁队长向记者表示，被曝光的这五家采石场为“万峰矿业有限公司”（以下简称：万峰矿业）的五条生产线，已经办有环评手续，只差《排污许可证》仍在办理中。

日傍晚，就在井陘县环保局表示将督促企业彻底整改的第三天，记者再次来到井陘县庄子头村，在村边的山坡上记者看到，这几条采石场生产线仍在生产，粉尘污染未见丝毫好转。其中一位前往“四场”拉石料的司机说，现在石场生意很好，老板宁可多交罚款也不会轻易停产，那样损失太大了。站在远处望去，犹如足球场大小的采石场内堆着几个十多米高的石粉堆，没有任何遮盖设施，周边的小树已被石粉“淹没”到了树枝处。”这位村民说，她们村依山而建，呈带状，在大风季节，离采石场较近的村民使关上窗户也无济于事，沙尘同样会进入他们的屋子，使他们苦不堪言。挂云山位于井陘县东北部，距石家庄市公里，因其秀美的景色，丰富的人文景观而被当地人称为“小泰山”，每年都吸引了很多游客慕名而来。据村民们讲，挂云山的另一侧也有采石场，眼看着这一座座山头被挖成了光秃秃的，心里很着急，长期下去挂云山的风景将不复存在。

杜瑞林说，由于距离太近，金拓矿业有限公司采石爆破的时候，经常有石头从山上滚落，不仅危及文化古迹，也危及香客和游客的人身安全。面对记者的采访，一位不愿透露姓名的管委会成员说，他们很想呼吁社会来保护文化遗产，但怕报复，所以只能忍气吐声。该局副局长苏吉海说，关于微水镇金拓矿业有限公司在生产过程中扰民的问题，经常有老百姓反映，对于村民反映的问题，他们只能加强监督。苏吉海向记者出示了一份文件，上面显示金拓矿业有限公司符合环保治理要求，已在年月日通过验收。而在月份的空气质量排名中，位于太行山东麓的井陘县位列倒数第河北最先进的采石方法的最新排名目前略有上升，月份在第6位。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/VwCPHeBeisFYrA.html>