

手动式废旧电缆扒皮机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



手动式废旧电缆扒皮机

该设备从生产到清洗，一步到位，处理各种物料非常简单方便快捷，对于客户提出的要求，我们尽最大的努力研发改进，增加市场的需求量，高性能高产量的生产为我们及客户带来一个充满商机和挑战的全新领域，在未来的发展中，在更加广阔的领域为客户提供优秀的粉碎设备，增强企业的信誉。专注于发展中国机械市场粉碎行业，将研发的新技术推向全中国市场，目前煤渣粉碎机是我们打造的符合用户需求的产品，该设备拥有完整的操作技术，高标准高品质高效率生产，对于物料的粉碎非常彻底，其优越的操作性能在市场上受到了广大用户的肯定，也得到了专家的称赞，是市场上销售最火爆的产品。我们不断的进步，为今后的发展创造更多的发展机会，推出优质高产的设备，满足市场上众多用户的徐彤需求，新技术的推出为企业带来了更多的商机，也为我们赢得了市场，我们不断的投入新技术的研发，追求更完美的产品，在全新的领域发展全新的设备，努力打造中国品牌市场，为客户提供最佳的市场销售平台。-){thisstyledisplay='none';}/>邦捷电力机具是我国电力安全工器具行业的主要生产企业之公司一直从事电力安全工器具的研发生产与销售，多年来积累了丰富的经验。

HD-型A,B,C档,开动电机,检查运转是否正常,进料时查看各档外包橡塑电缆线直径的大小,依次逐根进料。如果进料出来之后出现过深及断丝现象,注意以下几点情况：,应调节进料档刀片轴上面两边M螺丝压力的松紧；,在

进料时检查位置是否放错； ,刀片是否新换,刃口是否过于锋利,应用专用油石稍加修整,适度为止。

废旧电电缆

主要有点情况： ,上轴滚花过深,应用专用油石将上轴加以修磨,但不能过分修磨,过多的修磨容易造成有油性的电电缆难以传动； ,弹簧压力是否过松,应将压力调紧,能吐止； ,电电缆直径偏小,或上下轴间隙偏多,应将两轴间隙调至0.---mm; ,加工的橡塑电电缆已经发热,铜丝就不能吐出。 ,如果进料后,剂压档不能将电电缆传动过去,料停留在中间,出现的情况有以下几种情况： ,检查各档皮带是否有松弛现象； ,检查各档两边弹簧压力是否过紧,没有顶力,应放松压力； ,电电缆油性太多,使两轴打滑,应经常将两轴擦干,（擦干时,如果机在运转,请注意安全）。

。手动剥线机,手摇废旧电电缆剥线机手动扒皮机\废旧电电缆剥皮机名称：手摇式剥线机手动式废旧电电缆扒皮机
适用范围： 15mm ~ mm功能：此机操作使用简单方便,单线铜丝加工可轧（剂压）或用刀片破开,其他电电缆经刀片破开绝缘层,将铜丝取出。尺寸cmcmcm重量：kg废旧电电缆电电缆剥皮机商品信息邦捷电力机具是我国电力安全工器具行业的主要生产企业之公司一直从事电力安全工器具的研发,生产与销售,多年来积累了丰富的经验。免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/iFnaShouDongDdUc3.html>