免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

圆锥式破碎机构造图

圆锥式破碎机圆锥破碎机介绍:圆锥式破碎机广泛用于矿山行业冶金行业建筑行业筑路行业化学行业及硅酸盐行业,圆锥式破碎机构造图适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石石灰石铜矿石石英花岗岩砂岩等。

由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,弹簧保险系统是过载保护装置,可合异物铁块通过破碎腔而不危害破碎机。圆锥破碎机结构简介及主要参数:圆锥破碎机其结构主要有机架水平轴动锥体平衡轮偏心套上破碎壁(固定锥)下破碎壁(动锥)液力偶合器润滑系统液压系统控制系统等几部分组成圆锥破碎机产品图片圆锥破碎机工作原理:圆锥破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。支撑套与架体连接处靠弹簧压紧,当破碎机内落入金属块等不可破碎物体时,弹簧产生压缩变形,排出异物,实现保险,防止机器损坏。

圆锥破碎机在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,圆锥破碎机弹簧保险系统实现保险,圆锥破碎机排矿口增大。异物从圆锥破碎机破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使排矿继续增大,使异物排出圆锥破碎机破碎腔。

圆锥破碎机式

圆锥破碎机结构特点:本机结构紧凑,生产效率高,采用碗形轴承具有较高的精度储备,并采用集中稀油润滑 系统,当需要调整排料口大小时可启动液压站通过推动缸进行调整,当不能破碎物料进入破碎腔时,弹簧安全 装置能保护设备不受破坏。本机采用润滑脂密封方式,可避免因操作不当引起水油混合的现象,当密封件磨损 ,由于弹簧的作用,可自动补偿,仍然使密封件附合,继续起到密封功能,当密封件磨损约为/-/原厚度时,就 必须调换密封件。主轴上装有活动锥,其工作表面也镶有高锰钢衬板,为了使衬板与锥体紧密接触,在两者中 注锌,并用螺栓压紧。旋回圆锥式破碎机和鄂式破碎机都是可以用作粗碎的破碎机,两者相比,圆锥式破碎机 的优是:破碎过程是沿着圆外形的破碎腔连续进行的,故生产能力较大;,单位电耗较低,工作较平稳。旋回 圆锥破碎饥的缺点是;结构复杂,价格较高;检修比较困难修理费用较高;机身较高,使厂房基础等构筑物的 费用增大。参考链接:相关资讯发表评论,查看评论,打印文章,关闭文章标准型圆锥式破碎机的机构,其主要破 碎部件是定锥和动锥,定锥主要由调整套和定锥衬板组成,衬板连同吊钩一起用高锰钢铸出,用V型螺栓悬挂 在调整套的筋上,圆锥式破碎机构造图们之间浇注锌合金,使之紧密结合,接料漏斗用螺钉固接在调整套上, 调整套和支承套用梯形螺纹联接,而支承套又用弹簧螺杆压紧在机架上。动锥主要由动锥体主轴动锥衬板和分 配盘组成,动锥体压装在主轴上,动锥衬板为高锰钢铸件,压套和锥头压在动锥体上。动锥体与衬板之间亦浇 注锌合金,使之紧贴,主轴头上安装分配盘,主轴下部呈锥形,插入偏心衬套的锥形孔中,当偏心套转动时, 就带动动锥作偏旋运动,为了保证动锥的偏旋运动,动锥体下部加工成球面,并支承在碗型轴承上。偏心套支 承在由几个垫件组成的端轴承(或称止推盘)上,端轴承又坐落在机架的底盘上,为了减轻摩擦,最上面的钢垫 随偏心套旋转,最下面的青铜垫和机架联接,中间的青铜垫和钢垫自由转动,垫件的接触面上有油槽,以便送 入润滑油,减轻磨损。

偏心套在大衬套内旋转,后者装在机架中心的套筒内,在偏心套锥形镗孔内圆锥式破碎机构造图还有锥形衬套 ,内锥的主轴在锥形套内旋转。为了平衡动锥偏转时所产生的离心惯性力,大圆锥齿轮上装有铅制的平衡块, 为了防止粉尘等进入碗型轴瓦大小圆锥齿轮得等摩擦表面,采用了水封防尘装置。

在碗型轴承架上设有环形沟槽,沟槽中通以循环水,在动锥体的下部焊接锥形挡板,工作中防尘挡板插入循环水中,把粉尘挡在外面,落入水中的粉尘由循环水冲走。

弹簧是破碎机的保险装置,当有难破碎物料落入破碎腔时,弹簧被压缩,支承套和定锥拾起,让难碎物排出,从而避免机件的损坏,然后借助弹簧的张力,支承套和定锥又复返回原位。详细VU系统干法制砂案列客户状况:该公司业已在制砂行业有着丰富经验,与世邦机器一直维持着良好的关系,为了改善制砂品质提升产品附加值,从世邦机器购买了一套VU-制砂成套设备。详细破碎机在现代化的生产中可谓是应用的及其普遍,在设备生产的过程中,对于其基本的性能和内在部件的配合需要做到恰到好处,不可出现偏差。

当然,圆锥式破碎机构造图还要尽可能的保证在HP圆锥式破碎机结构图要求的误差范围之内,这样才能够减少生产中设备故障的发生。

那么HP破碎机在轴承装配的时候都有哪些要点需要注意呢?严格控制好加热工艺要知道,轴承在装配的时候一般都是需要通过热胀冷缩原理来完成的,这样才能够最终达到过盈配合的目的。

因此对于HP破碎机轴承的加工技术一定要进行严格的把控,对于规格和型号不同的轴承要选择合适的温度来给予加热。

有的大型破碎机轴承在加热的时候往往会出现加热不均匀的情况,这时可以对轴承进行方向的调整,保证其各个部位的受热均匀。

轴承装入需注意技巧HP圆锥式破碎机结构图是比较复杂的,在轴承装配的时候需要用一些配套的工具才能够完成。一般需要先定制专门的铜锤对轴承进行敲击,尤其是其对角位置更要不断的敲击,这样才能够保证破碎机的轴承能够稳定的进入到偏心轴里面去,不会发生任何的偏差。轴承要合理的润滑对于HP破碎机的动颚,也需要及时的添加润滑脂,这个时候需要用到的工具就是黄油注油器。一般来说,润滑脂加入到轴承里面之后大约占据轴承一半的空间,每隔四个月左右要对润滑脂进行更换,确保其干净。

在更换润滑油的时候需要用汽油或煤油对轴承的滚道进行清洁,以保证轴承能够得到全面的润滑,这样才可以保证破碎机最长的使用寿命。

陕西蒲城破碎机厂家讲解设备生产过程中不可忽略的因素破碎机目前的应用是十分广泛的,除了掌握陕西蒲城破碎机的基本操作方法和维护保养技巧之外,更需要注意设备使用中的一些监督事项。那么HP破碎机在轴承装配的时候都有哪些要点需要注意呢?圆锥破在现代化的生产中可谓是应用的及其普遍,在设备生产的过程中,对于其基本的性能和内在部件的配合需要做到恰到好处,不可出现偏差。

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/il1QYuanZhuiNyrlI.html