免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

孔径1毫米是多少目,孔桩混凝土未见碎石

场地岩土单元构成及地质特征分述如下:杂填土(Qm):杂色,主要为建筑垃圾碎石混渣土等组成,上部~m为新近拆除建筑废料形成,呈松散状。

为人工夯实堆积,厚度~m,平均厚度m,红粘土(QdI+eI)为硬塑状厚度~m,白云岩(Td)基岩面埋深~9ma强风化白云岩位于基岩层厚度~95m,平均厚度mb中风化白云岩孔桩持力层根据地勘报告,场地西面小关湖水位低于场地m,在钻孔时未见 地下水二编制依据:)建设部9年建质号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。施工计划施工计划本方案人工挖孔桩开挖深度大于m,共计根,拟一次性开挖,个别较密桩采取跳挖。施工工艺技术施工工艺技术:施工工艺技术1技术参数孔桩直径为mm,扩底mm,孔桩护壁为倒挂式钢筋混凝土护壁混凝土强度等级C(护壁厚度~)桩身混凝土强度等级C,桩端持力层为中风化灰岩,承载力特征值fa kPa,桩端嵌岩深度mm。工艺流程放线定桩位及高程 开挖第一节桩孔土方 支护壁模板放附加钢筋 浇筑第一节护壁砼 检查桩位(中心)轴线 架设垂直运输架 安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳) 安装吊桶照明活动盖板水泵通风机等开挖吊运第二节桩孔土方(修边) 先拆第一节模板支第二节护壁模板(放附加钢筋) 浇筑第二节护壁砼 检查桩位(中心)轴线 逐层往下循环作业 开挖扩底部分 检查验收 吊放钢筋笼 放砼溜筒(导管) 浇筑桩身砼(随浇随振) 桩顶位置。

施工方法施工方法.1开始挖孔前,桩位应定位准确,并经有关部门复查,办好预检手续后开挖,安放护壁模板必须用桩心点校正模板位置。

开挖桩孔从上至下逐层进行,应有效地控制开挖桩孔的截面尺寸,每节开挖高度应根据土质好坏操作条件而定 ,一般以~m 为宜。

每节护壁均应在当日连续施工完成,护壁混凝土必须保证密实,应根据气候条件至少在小时后方可拆模,必要时采用早强水泥或加早强剂速凝剂。遇有局部或厚度不大于m的流动性淤泥和可能出现涌水涌砂时,护壁施工宜按下列方法处理:)每节护壁的高度可减少到~mm并随挖随支模,随浇注混凝土。挖孔时如有水渗入,应及时与业主地勘监理设计协商,加强孔壁支护,防止孔壁应水侵入流而造成坍孔,并及时排除渗水。

当遇有流塑状淤泥流砂涌水使孔壁坍塌时:流砂溶洞塌陷的处理 挖孔桩挖至流泥流沙或地下水层厚度较大段时,如出现塌崩,要采取适当缩短护壁高度为mm~mm快速挖土,护壁逐渐进占,且在支模前对崩塌位置采取特殊的措施,如堵砂包稻草打 钢筋土钉锚固,护壁加厚,钢筋加密及增加上下节拉结筋等加固措施,同时加强各井点降水及周围孔桩降水,降低该桩位地下水位。当塌崩严重,地下水无法下降时,应及时与有关单位商量,采取切实可行的办法,如采用足够刚度钢套管,并且随挖随沉,以阻挡流砂流泥,或无法控制塌崩,大量流砂流泥涌出,为防止影响周围桩孔,则应回灌砂土封孔,再作换桩种(如冲孔桩)处理。

)正常情况下,每下挖一次浇护壁一次;细砂粉砂流砂层每挖03—05m浇一次,中间不准停歇,更不准推迟过夜,做到快速施工。孔内若须进行岩石爆破作业时应注意下列事项:)应采用浅眼爆破并严格控制药量,当桩孔较深时,应采用电引爆,爆破后先进行通风排烟,待烟尘排放完毕后可下孔继续作业。

地下水量不大时,随挖随将泥水用吊桶运出,地下渗量较大时,吊桶已满足不了排水,先在桩孔底挖机水坑,用潜水泵抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定。当桩孔深大于m时,应向井下通风,加强空气对流,必要时输送氧气,防止有害气体的危害,操作时上下人员轮换作业,连续工作时间不得超过小时,桩孔上人员密切注视观察桩孔人员的情况,互相呼应,切实预防安全事故的发生。挖到设计深度,应对成孔质量进行检查,将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,检查孔壁的垂直平整度孔径,保证桩孔轴线,标高截面尺寸满足设计要求。桩孔达到设计持力层后,应及时会同建设单位地勘单位设计单位监理单位鉴定,认定持力层符合设计要求后方能进行下一工序。当孔底或孔壁渗水,如其上升速度小于mm/min可采用常规混凝土灌注方法,其技术要求除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB-的有关规定外,孔径1毫米是多少目,孔桩混凝土未见碎石还应符合以下规定:)混凝土应尽可能一次连续浇灌完成,若施

工缝不可避免时,除按一般施工缝规定处理外,一律要求设置上下层锚固钢筋,锚固钢筋的截面根据施工缝的位置确定。无资料时,可按桩截面积的%配筋,施工缝处若有钢筋骨架筋截面积超过桩截面积的%时可不设锚固钢筋。串筒末端离浇灌面高度不宜大于m,混凝土宜采用插入式振捣器振实,捣固要每cm深捣一次,要振点均匀,不漏振,不过振,应设固定振捣人员。

正确理解设计意图,按图纸要求主筋位置正确,间距排列按图 要求,箍筋点焊间距均匀,加强箍电焊,利于成型。钢筋笼拟采用桩孔内绑扎,采用三角形钢筋把钢筋笼吊牢于护壁上,间距按加强筋布置用十字铁或细石砼层来控制保护层厚度。浇灌桩芯砼前做渗水量测定,当涌水量不超过mm/min时,可以采用普通方法浇注,下砼用导管或串桶的末端距砼浇注面不超m。

砼经运输离析后,须经二次拌合后方准下桩孔,必须用漏斗入井灌注桩芯砼每浇注mm高用插入式振捣器振捣一次(人下至桩孔内)保证桩芯砼密实。浇灌桩芯之前,应与商品砼站协商增加-台砼运输车,一旦发生交通阻塞或商品砼供应不及,另两台运输车经别的路径及时运到工地。

检查与验收.1主控项目.1.1灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工收规 范的规定。

孔内照明必须用电压不得超过伏的电压电流并采用安全矿灯,在中途抽水时,孔内不得留人,移动水泵时,应切断电源,电源管理应由专业电工负责,所有电器设备必须严格接地接零及使用漏电保护装置(漏电动作电流mA,漏电动作时间s),各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔口上电缆必须架空离地m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆必须有防磨损防潮放断裂等保护措施,并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-005的规定。

桩孔内作业人员必须采用安全带,安全绳必须系在桩孔上边,如遇紧急情况,由控电器卷扬机把井孔内人员尽快吊出井外,避免因一个中毒,救护人员盲目下井而造成更大危险。

井下作业人员吸入有毒气体昏阙发现井下工人有异常情况,不要惊慌,及时向井下通风,以保证井下工人供氧充足;以最短时间组织井上工人下井抢救井下作业人员;井上配备好氧气包及葡萄糖溶液,供昏阙人员急救之用。应立使中毒人员脱离现场,施救人员在抢救时要佩戴防毒面具或给氧面具,并在抢救和救治时应加强通风及吸氧。)根据不同的触电事故,采取不同的方法使触电者脱离电源:对于低压触电事故,可采用下列方法:如果触电地点附近有电源开关或插头,可立拉开电源开关或拔下电源插头,以断开电源。 当电线搭在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服,手套,绳索,木板,木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开 电线,使触电者脱离电源。

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/qK4aKongJingztCFO.html