

单进单出钢球磨煤机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



单进单出钢球磨煤机

台锅炉均为东方锅炉厂生产的DG/-型亚临界压力中间再热自然循环单炉膛燃煤汽包炉，制粉系统均设计为负压制粉中间储仓式，每台锅炉设计套制粉系统，磨煤机均采用沈阳重型机械厂生产的DTM/单进单出低速滚筒式球磨机。钢球磨煤机罐体的内部护甲通常称为衬瓦，衬瓦主要分为波浪瓦锁瓦与端面瓦（端面瓦有带肋板的和不带肋板的种）。工作原理磨煤机由主电动机经减速机及开式齿轮传动带动回转筒体旋转，在筒体内装有一定量钢球研磨介质，当原煤通过进料装置与热风同时进入回转筒体内，钢球在筒体运转时产生离心力和摩擦力的作用下沿着筒体衬板内壁提升一定高度，由自身重力的作用而跌落，此时，被热风干燥过的原煤在钢球冲击和挤压作用下，被研磨成煤粉。汇总了漏粉给锅炉安全经济运行带来的影响，根据漏粉的具体情况，分析了造成漏粉的原因以及运行维护等方面存在的问题，提出了设备进一步治理的建议。题名单进单出钢球磨煤机漏粉原因分析作者尹君尹民权机构华电国际邹县发电厂山东邹城刊名《华电技术》年第一期1-5页共页关键词钢球磨煤机漏粉设备治理文摘介绍了煤粉锅炉直吹式负压制粉系统磨煤机漏粉的现状。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/rtlfDanJin0qtZY.html>