

六吨锅炉的用多少发热量的煤炭

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



六吨锅炉的用多少发热量的煤炭

所需热量的计算：水的平均比热 $C_{pm}=4.868\text{KJ}/(\text{KgK})$ ；00 水的焓值为 KJ/Kg ，汽化潜热为 KJ/Kg ；60 水的焓值为 KJ/Kg ；定压力值为 00000Pa 。水由 到 热量 $q=C_{pm} t=48.68\text{KJ}/\text{Kg}$ ；. 湿蒸汽到干蒸汽的潜热量 $q=57.\text{KJ}/\text{Kg}$ ；过热蒸汽加热量 $q=h-h=6\text{KJ}/\text{Kg}$ 。例如，当地煤矸石资源较多而且价格合理，那就选择循环流化床锅炉，如果远离煤矿，就要选择高热量的煤（无烟煤三类烟煤等）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/rvtcLiuDunQG05o.html>