

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



三七的粉碎机

特点：细度高，对物料适应性强，由于该型机采用了独特的研磨方式，尤其是难以粉碎的纤维性高韧性物料高硬度物料，均能获得良好的粉碎效果。无粉尘，损耗低，易清理，安全性能高，该型机采用全封闭设计结构，无死角；粉碎室下部衬垫耐磨不锈钢板，中心设置防尘罩，有效防止粉尘进入电机；研磨瓦与刀组均为易拆卸式，利于清理，防止不同物料间的粘染，不带风机，借助刀组转动引起气流流动，所以没有粉尘，不需另配除尘设备。超微粉碎机三七的粉碎机适用范围超微粉碎机属连续投料式粉碎，产量从几斤到十几斤不等（视物料情况而定），所以非常适合中试小规模生产的用户。物料通过投料口进入粉碎室，在甩锤和研磨瓦之间被挤压撞击研磨，由于甩锤运动的同时也引起了气流的流动，所以气流带着被粉碎的物料经过筛网进入滤袋过滤，空气被排出，物料粉尘被收集，完成粉碎。超微粉碎机技术参数进料直径：不超过mm粉碎细度：-目生产能力：-kg/h（西药）-kg/h（中药）功率：0v00w转速：0转/分外形尺寸：0000mm净重：kg超微粉碎机粉碎过程准备工作：打开盖，根据需要粉碎的细度换上筛网。超微粉碎机常见故障及维修事宜故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电源接触不良或插头松动。XFB-//粉碎机技术参数：粉碎细度--目产量克/次克/次克/次电机转速转/分功率：KWKWKW外型尺寸：222mm2402403mmmm重量：kgkgkg产品简介XFB粉碎机是我公司推出的一款摇摆式小型粉碎机，此产品占地面积小，包装方便，操作简单，噪音小且绝无粉尘污染，

三七的粉碎机

是理想的制粉设备。操作过程备料：需注意物料必须是干燥的，如果物料不干，可以晒干或烘干（本厂与之相配的烘干有KH-的恒温干燥机可以符合要求），另外对于含有油脂较多，糖粉较多，纤维较高的物料也不好粉碎。

注意事项本机三七的粉碎机适用于环境温度为-CC，相对湿度%，恒温最适宜，应放置通风干燥清洁的位置。

本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作在长时间使用后，碳刷和刀片如磨损严重，必需更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/CxZfSanQiL57Zd.html>