

设备维护与保养与常见问题的处理

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



设备维护与保养与常见问题的处理

王道全摘要：丙烷压缩机出现问题的原因主要有两个方面，一是缺乏对设备的维修保养，二是对操作系统的认知和熟知度不足。技术管理者在设备的运行使用期间缺乏相应的维护和定期保养，或者在作业人员没有经过专业培训就上岗操作等条件下出现了一系列的问题，针对这些问题本文提出了一些设备维护和常见问题的改进处理方法，并且探讨了压缩机未来发展的趋势。随着经济的高速发展，我国的丙烷压缩机设计制造技术也有了长足进步，在某些方面的技术水平也已经达到国际先进水平。彩超机的日常维护保养以及常见故障处理彩超机的日常保养维护清洁：仪器使用后，用浸湿的绒布擦拭外壳及各线缆，可用肥皂水，不要把水留在仪器上。环境要求电源：单向V三线(有接地线)，环境：远离干扰源，使用温度 - ，相对湿度%-%。彩超机常见故障及处理图像淡深界面不清，可能是机器对比度亮度调节不合适，也有可能放大系数及图像深度调节不合适，试调节到适当位置。可能是受某种时间气候环境等因素影响(如附近有装修等干扰原因)，不良干扰信号进入机内，可采用远离或屏蔽法及另接良好地线法等措施排除干扰。

与计算机同步的显示屏，首先检查计算机是否进入休眠状态，如果进入休眠，先进入控制面板，点击电源管理，将系统等待和关闭监视器的选项选择从不选项，这样计算机不会休眠，显示屏可正常工作，如果没进入休眠，可以打开机箱，查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠，检查通讯电缆是否有断线。如不知道参数，可先在屏

体上数一下长和宽的像素点数，当屏体大小确定后，再看屏体上的显示区域相差多少，然后回到计算机处进行调节，直到位置吻合为止。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/HdLhSheBeitQvty.html>