

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海大理石设备厂

大理石花岗岩翻新一服务项目：大理石水磨石花岗岩打蜡抛光，石材翻新石材补缝防水晶面硬化病变处理防渗处理等。

二一般操作流程：打蜡抛光石材是一种天然环保的装饰材料，其色彩亮丽豪华气派，所以对其保养尤为重要。

打蜡就是密封石材表面的一些用肉眼看不到的细小孔洞，防止受到灰尘的污染和污渍的渗透，从而延长其使用寿命。三石材病变处理石材的主要病变为油渍水渍咖啡渍等有色污渍渗入石材所产生的病变，对其病变的处理，是使用专业进口药剂去除污渍，从而使石材恢复本色。五石材翻新将发生污染或病变的石材如凹凸不平的石材表面深度划痕深层污点等使用进口石材翻新机配合多套不同的磨盘磨片，由粗到细，进行多次打磨抛光，使石材在原有的基础上恢复其本来面貌。六晶面硬化处理石材在使用若干年后，表面会老化，严重影响美观，晶面硬化处理就是经过粉磨剂研磨，使化学药剂与石材中的钙成分发生化学反应，在石材表面形成一层新的晶化物质，防止污渍渗入石材内层，增强抗磨性，使石材折射出天然的光泽，以达到一定的硬度和亮度。

八大理石补缝使用补缝剂，把已铺石材邻间缝隙用相同的颜色填补，使石材达到呈现一体的效果，增加石材的

美观。

石材养护翻新工程起蜡清洗充分干燥地面填补石缝自然风干整平研磨抛光锈黄处理防护处理水晶处理起蜡清洗--我们采用云石专用起蜡水经过国内外几种起蜡水的性能，价格对比，我们选择了性价比最合适的某品牌起蜡水，通过兑水调配，对石面进行了起蜡，并用专用擦地机刷洗，为了避免水太多渗入石面，我们一边擦洗，一边用吸尘吸水机吸净水蜡污渍。填缝材料应粘接性好，无粉粒，防水，可研磨抛光的，我们选用德国超级云石裂痕补剂，按照工艺进行了填隙填补（填补面同石材平面取平，填缝应均匀，防止遗漏。整平研磨抛光--鉴于石面以前做过防水，造成石材变色，我们并没有直接采用整平研磨的方法，而是先用0#钢丝棉，配专用设备进行研磨擦打磨去了石材表面的变色层，显露出大花白的原有底色。

很幸运，由于防护剂渗入石面的程度很轻，我们仅用上述方案就收到了良好的效果，使我们担心的变色问题得到了治理。除锈工艺如下：清洁表面干燥湿润锈面贴白纸巾加除锈剂罩塑料薄膜密封敷面时效处理小时中性清洁剂清洗水洗晾干（一次性不能除净的锈迹可重新处理）防水防护--客户为了避免大理石今后再出现水渍泛锈，和遭受其上海大理石设备厂污染，是意我们的方案，对研磨后地面施加防护，我们吸取了原防护变色的教训，选用几种较好的防水剂，取同样的石材做了实验，一方面检查防护效果，另一方面检查是否改变石材颜色，并根据吸水率确定工艺用量。防护处理我们主要抓好以下工艺：清洁石面充分干燥均匀涂刷防护剂，润透石面，不得漏刷，不能过多，防止积聚，前者影响防护效果，后者影响美观并加大清理难度。

这里我们有必要强调一下，通风干燥过程中要特别注意防水防尘，在该酒店地面防护处理中，尽管我们严格地执行了工艺，但意想不到的事情发生了。

我们做过防护的每二天，几处靠窗的大花白地面上，出现了雾状浅灰变色现象，其先我们被懵住了，害怕这种情况逐步扩大产生大面积变色，导致防护失败。开窗通风本来是工艺上要求的，怎么会有这种现象呢？直到下午，我们又来到现场查看，那种雾状浅灰色无踪无了。后来，才知道防护后那天，下半夜曾经有过有场大雾，所以在工程上做防护，也要注意天气情况，防止雾雨引起石材变色和防护失败。水晶处理：经过上述工艺之后，就可以进行水晶处理了，我们用的是西班牙水晶加硬剂，加光剂按照其使用工艺说明，通过设备加压，低速打磨，使剂品产生热化反应，使地面形成防滑的坚硬镜面。洗手间门下踏台毛痕脏污，该位置属潮湿泥土磨擦污染，已深入表层，任何清洗是无法去除的，只能研磨翻新解决这类问题。其工艺见以下外宾厅崩裂修补后的翻新研磨说明，这里值得一提的是在对该部分研磨翻新后，涂刮超级水晶上光剂，使其披覆一层亮膜。

试验是按下面的顺序进行的：起蜡清洗干燥涂刷石材填补剂（双组份，按规定比例配好）干燥用填补粘接剂，配色加同种填料修补大小麻坑干燥小时（大的麻修补干燥时间适当加长）用专用设备配整平片研磨整平。

又经试验造成的原因是选用的粘接剂较稀，很容易收缩下沉，我们又从资料中查到了一种较稠的粘接填补剂品，再次修补试验，效果很好。这为我们确定外宾厅大理石施工工艺起蜡清洗：用起蜡水，配清洗机对地面进行起蜡刷洗，并用清水洗净蜡迹麻坑的蜡迹，用专用工具挖除。

干燥：完全干透（一般-小时）石缝麻坑修补，根据裂纹缝隙孔洞大小选择相应石材填补粘接剂，配色加填料进行修补，修补面要略高于石材基面，以利于整平研磨。研磨整平：用专用设备配钻石磨整平片研磨整平（地面均匀发白可）粗磨：用#-#水磨片逐级打磨。

水晶处理：大厅走廊台阶洗手间经过水晶处理以后，又新又亮，先前的水渍，变色，锈斑污斑等一扫而光。翻新后，厅内平整光亮色泽协调逼真，再加上我们对八个厅的翻新做了合理的安排，最大限度地方便衔接了酒店的日常营业。

上海大理石设备厂还有，同一种石材，在使用过程中为什么绝大多数能维持原有的基本颜色，而个别石面却出现锈斑，白华，或水渍呢？这说明：同一种石材，其构成成份也可能不完全一样。石材病变，同加工运输包装施工安装使用和储存环境条件，外来污染源和保养方式方法等密切相关，病因十分复杂。所以说石材养护翻新，一定要根据实际情况确定几种工艺方案，并尽量按照先做小样试验进行验证，再做大面积施工的原则，保证和提高工程质量。上海洪扬物资回收公司，是一家经过严格注册的正规，在上海各地区都设立上门回收各种有色资源,家用电器,家居用品,办公用品,办公电器,厨房设备,工业设备,建筑废料,废旧塑料,废旧纸张等各种可再利用资源；拥有一支专业的拆除队伍,同时提供工程拆除,酒店拆除,厂房拆除,办公楼拆除等。回收类型石材加工设备活动房各种室内装潢安全防护栏，安装拆除回收；各类库存积压废品服装布料制冷设备机械设备厨房设备中央空调工业机械电器设备电梯冷库变压器锅炉等；办公用品：电脑桌屏风隔断会议桌椅打印机复印机电脑网络设备通讯设备音箱设备等；有色金属（钢铁铝合金电线废铜）等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/KdWeShangHaiIzv0d.html>