

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



格栅破碎机

污水中的固体颗粒随着污水进入格栅区，固体颗粒被转鼓形格栅截留并输送到切割处，被切割刀片粉碎成小颗粒，而大部分的污水和足够小的颗粒直接通过转鼓区，与粉碎后的小颗粒一起流到后续工艺。在旋转时，能有效地将截留住的所有固体物诱导入双齿辊内粉碎，被粉碎的栅渣随水流流出，使转鼓的栅隙始终保持通畅，并不得产生任何短流。鼓栅本体可由环形钢圈作上下叠合靠栅距间的转动刮刀清集污物或采用旋转式垂直栅条形成圆筒进行集污的形式。a粉碎机能连续运行，采用立式双轴设计，由碳钢制成，并带有浇铸的变流部件，用以引导杂物进入切割室并保护轴衬，以切割和撕裂进入旋转辊刀的湿或干物质，成 mm的碎片。

b切割刀由二组多齿的刀片构成，由合金工具钢制造，表面硬度不小于HRC-，分别安装在两个平行的轴上，作相对旋转，轴的转速由制造厂确定，刀片和垫片作交替重叠，间隔安装，实现螺旋形的切割。c切割刀片和垫片的轴孔呈六角形，与轴的间隙 038mm，确保切割刀片有效旋转，减少间隙的滑移磨损，并增加垫片的压紧。n如需要的话，提供高位辅助格栅，并作为产品的组成部分，辅助格栅的宽度应与渠道等宽，作为事故时的溢流措施，或放下后作为检修转鼓形格栅与双轴对滚式粉碎机的截污措施。p电机与减速器直联，减速器油浴润滑，格栅破碎机适用于剧烈振动环境，服务系数，齿面硬度HRC~6，额定扭矩应大于等于Nm，瞬时值：Nm。

) 安装粉碎型格栅和控制器电气控制箱均整体安装, 安装精度符合设计院的设计要求) 现场质量控制安装时, 我司将派具有丰富经验的技术人员指导去安装, 并须负责最终安装和设备启动测试的检查和确认。) 操作和维修手册提供操作和维护手册, 手册内容包括设备描述操作说明书图纸维修技术保养时间表润滑剂。

PZG单电机转鼓式格栅破碎机技术性能描述. 用途该设备主要用于污水处理厂和泵站, 可以满足大流量的应用场合, 转鼓和格栅单独采用电机驱动, 可以分别监测刀具和转鼓过载, 保护设备正常运行。

. 主要技术参数设备名称单转鼓式格栅破碎机设备型号PZG- x 处理量40m³/h电机总功率.KW设备高度mm设备宽度00mm. 产品特点.1优化设计的刀片, 保证高效的切割能力和使用寿命。 . 供货范围装配完整的破碎机有效可靠运行所需的附件紧固件就地接线盒控制箱及所需的电缆备品备件等。 . 结构要求.1每台转鼓破碎机包括: 切割刀片垫片轴转鼓盘. 2为双轴设计, 切割刀片和垫片应是单片分离的, 不可以是整合体, 两组独立的切割刀和垫片安装在两个平行的轴上, 交替重叠, 实现螺旋形的切割。转动的鼓. 独立的切割刀片和垫片切割刀片和垫片用高强度合金钢, 表面打磨均匀并硬化处理至最小-HRC。 . 主要材料粉碎机: 切割刀片和垫片热处理合金钢轴: 热处理六角钢底座和外壳灰铸铁侧栏: 灰铸铁密封面碳化钨/碳化钨橡胶件丁晴橡胶转鼓栅网: 不锈钢安装支架不锈钢格栅: 不锈钢7. 二控制系统控制器将为破碎机提供独立控制。安全措施.1堵塞情况发生时, 处于开/自动两种模式下控制器会停止破碎机, 并使之反转来清除障碍物。

. 性能测试.1防护罩和驱动机构以及整台机械格栅应在工厂进行组装及试运行验证格栅机符合设计规定的性能要求及有关标准。发货前, 投标商应对货物质量规格性能数量等进行全面的检验, 并出具一份证明货物符合合同规定的证书。公司生产的P型破碎机所能破碎的物品有: 破布玻璃纸制品木制品生理用品空罐渣滓橡胶制品绳类软管皮制品塑料品等。驱动部件带动主动轴转动, 同时主动轴通过精密齿轮带动从动轴转动, 使固定于两轴上的铣刀呈逆向旋转, 从而将固体物咬挤破碎。P型破碎机特点: 可代替格栅或与格栅配合使用, 无需清理废弃杂物; 在水中破碎处理, 既能保护水处理设备, 又可避免臭气外泄, 保护环境。

原文地址: <http://jawcrusher.biz/scpz/PkIEGeZhalcLZL.html>