

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



粉煤灰漂珠生产工艺

该方法包括从粉煤灰或炉渣中精铁矿砂的筛选工序漂珠的浮选工序预脱硅工序白炭黑生产的工艺流程氧化铝生产的工艺流程和利用废渣生产水泥的工艺流程。本方法在预脱硅工艺反应之前加一个浮选装置，将漂珠从反应的混合物中提取出来，经过除碳，二次精选可以获得白色产品漂珠。

同时在提取漂珠后，粉煤灰或炉渣粉煤灰漂珠生产工艺还可以有机的连续逐级提取白炭黑氧化铝以及联产水泥，实现了粉煤灰或炉渣的综合性利用。一种从粉煤灰或炉渣中提取漂珠的方法一种从粉煤灰或炉渣中提取漂珠的方法，包括以下步骤：步骤一：将炉渣研磨，从干粉煤灰或炉渣中磁选出精铁矿砂后，加入氢氧化钠溶液后搅拌；步骤二：待液面上浮起漂浮物后，开启浮选设备将漂珠选取后收集到缓冲槽中；步骤三：经过除碳工序，并经过再次分选洗涤就可以获得白色的漂珠产品。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/WTXUFenMeibHIBH.html>