

## 能达到12000转速小型高速搅拌机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 能达到12000转速小型高速搅拌机

该机结构合理简单操作密闭，进出料方便，（人工或真空加料）筒体采用不锈钢材料制作，便于清洗，是企业的基础设备之一。实验室高速搅拌机技术参数：容积：L最大装量L搅拌转速：转/分混合时间：-分钟/次功率：0.KW外型尺寸：40010400mm重量：4kg实验室高速搅拌机原理与结构实验室高速搅拌机一端装有电机与减速机，电机功率通过皮带传给减速机，减速机再通过联轴器传给V型桶。实验室高速搅拌机操作过程检查机器：设备操作前的检查工作：检查混料机内有无异物，料斗内壁是否干燥。备料：准备好需要混合的各种物料（切记：物料必须是干燥的），若物料不是干燥，得不能用此型号混合机，可采用我厂的槽型混合机，或先用烘箱烘干再用此机器进行操作。实验室高速搅拌机注意事项使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查卧式V型混合机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。

使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。

### 高速搅拌机

将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。此款机型是本公司多年生产颜料搅拌打粉机经验，结合客户宝贵意见而研发成功的一款高效精细打粉机，得到了全国各大颜料塑料龙头企业及强上市企业如金发科技会通新材料鑫达集团大洲电子材料等大型企业的高度认可与满意。本设备打粉桶桶盖搅拌叶打粉轴采用进口不锈钢制造；经我公司高级特种焊工精细制作！内外做工精细牢固！打磨光滑！无半点瑕疵与不平整焊接口，易清洗！加厚设计，经久耐用。

鼎祥打粉机/色粉搅拌机是利用特制“L”型三层结构搅拌叶片，上下桨叶将物料从两端向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，形成高效对流搅拌。专业技术生产！打粉桶桶盖搅拌叶打粉轴采用进口不锈钢制造；经我公司高级特种焊工精细制作,内外做工精细牢固,打磨光滑易清洗；根据客户配色量需求,特配适合机型；自动数显定时功能00分钟操作方便可自由设定；马力足！采用合资电机，.kw~5kw每分钟0转~转；配有电机热保护开关；确保电机耐用。热忱欢迎各界人士的广大中小投资者，前来我公司实地考察选购，我们将“以确定顾客的需求为起点，以满足顾客的需求为终点”的经营理念，竭诚为广大用户提供最满意的服务。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/XSOzNengDaa2pk7.html>