

## 震动筛有多少规格

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 震动筛有多少规格

泰勒标准筛制：泰勒筛制的分度是以目筛孔尺寸mm为基准，乘或除以主模数方根的n次方（ $n = 1, 2, 3, \dots$ ），就得到较粗或细的筛孔尺寸，如果数的四次方根（89）的n次方去乘或除mm，就可以得到分度更细的一系列的筛孔尺寸目数越大，表示颗粒越细。负数表示能漏过该目数的网孔，颗粒尺寸小于网孔尺寸；而正数表示不能漏过该目数的网孔，颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如，颗粒为-目~+目，表示这些颗粒能从目的网孔漏过而不能从目的网孔漏过，在筛选这种目数的颗粒时，应将目数大的放在目数小的筛网下面，在目数大的筛网中留下的为--目的颗粒。由于存在开孔率的问题，也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同，不同的国家的标准也不一样，目前存在美国标准英国标准和日本标准三种，其中英国和美国的相近，日本的差别较大。美国泰勒标准筛的筛目尺寸对照表可在下面网页看到详细资料由此定义可以看出，目数的大小决定了筛网孔径的大小。所以，我们可以看出，目的抛光粉完全有可能非常细，比如只有 - 微米，也完全有可能是0微米、0微米。因此，用目数来恒量抛光粉的颗粒大小是不恰当的，正确的做法应该用粒径（D，中位径D，D）来表示颗粒大小，用目数折算最大粒径。

老的抛光粉厂采用的是干法球磨和干法过筛的工艺，因此就会出现目的粉的D大约为微米，0目的是D是微米左右的情况。

解释（二）目是指每平方英尺筛网上的空眼数目，目就是指每平方英尺上的孔眼是个，0目就是0个，目数越高，孔眼越多。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸，以英寸（mm）宽度的筛网内的筛孔数表示，因而称之为“目数”。震动筛橡胶弹簧：是一振动筛橡胶弹簧/专用振动筛橡胶弹簧/振动筛橡胶弹簧厂家：新乡通泰机械公司新乡市通泰机械设备有限公司是一家专业生产销售振动机械及矿山设备的专业厂家，拥有国内振动筛橡胶弹簧\专用振动筛橡胶弹簧\求购振动筛橡胶弹簧：新乡通泰机械公司新乡市通泰机械设备有限公司是一家专业生产销售振动机械及矿山设备的专业厂家，拥有国内橡胶弹簧形状不受限制，有较大的弹性变形，容易实现非线性要求，减振隔音效果良好。规格：0等用于医药振动筛橡胶弹簧包括橡胶弹簧和复合橡胶弹簧。性能特点和技术参数：一产品简介减振弹簧是常用的弹性元件，广泛应用于各种振动设备，具有稳定性好，噪音低隔振效果好使用寿命长等优点。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/1Pp1ZhenDongFj1Jc.html>