

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## PFCK1825PFCK1618

从业多年来，始终致力于矿山破碎设备制砂设备和工业磨粉设备，为高速公路铁路水电等大型工程项目提供高等级砂石料解决方案和高端成套设备。余年的机械研发与生产经验余万平方米的生产基地专业的技术与服务队伍为世邦集团打造百年基业提供了不竭动力。目前，世邦机器全部按照ISO国际质量认证体系标准进行设计生产组装检测，销售网络覆盖全球多个国家和地区。上海世邦致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相结合，不断改进设备，竭力为客户提供最优质高效的产品；同时PFCK1825PFCK1618还专注于售前与售后服务体系的建设，向客户提供专业的系统解决方案，为实现客户和员工价值最大化不断奋斗。及时检查电机转子轴承工作温度的变化情况（环境温度在度时），转子轴承工作温度不应超过0度，电机不应超过度。运转中转子被塞死时，立切断电源，禁止强行启动电机，必须打开壳体检查口，清除内腔积煤，用手盘转转子灵活后方可启动电机。检查或更换和校正液力偶合器与电机水平度，电机联轴器与液力偶合器胶圈的轴向间隙为--mm,径向误差允许值为--mm。D检查转子轴承温度不超过 检修质量符合本规定要求，检修记录齐全，空载试车正常后，逐步另负荷试车符合上述要求时，可按规定移交生产。

反击式破碎机由转子锤头（板蚀）反击板和外壳等组成，产品细度利用调节反击板和锤头的间距来控制，主要缺点是：锤头为一次性使用，消耗量大，对物料水份适应性差，因结构的原因，设备排风量大，运行中粉尘飞

扬较为严重。近年来，由于焦化精煤的煤泥含量偏多，水份偏大，运行中粉碎极容易堵塞，生产能力明显下降，物料细度无法保证，再者从我国炼焦煤炭资源状况来看，优质焦煤肥煤储量逐渐减少，供应日趋紧张，而气煤储量比较丰富，灰硫含量较低，为了合理利用煤炭资源，在炼焦配煤中，气煤的用量将会逐渐增加。为满足炼焦工艺要求，结合国内两种形式粉碎机的主要优点，并吸收国外粉碎机的先进技术，根据我厂的具体要求，粉碎炼焦用煤，最大给料粒度 mm，出料粒度 mm，表面水份 %，破碎细度 %，生产能力 50t/h，粉碎机转子转数由r/min降到r/min，以解决生产能力不足转数高振动风力大极易造成堵料第页下一页相关文档新型粉碎机PFCK68在焦化厂的应用新型粉碎机PFCK68在焦化厂的应用\_冶金/矿山/地质\_工程科技\_专业资料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/mpOSPFgkTjf.html>